Epiroc

Skellefteå, 14 oktober 2026

BESIKTNINGSUTLÅTANDE – TEKNISK SKICKBEDÖMNING OCH VÄRDERING

Maskin: Epiroc T-40 borrvagn | Maskin-ID: TMG16SED0112 |
Besiktningsdatum: 13 oktober 2026

Besiktningens omfattning

Undertecknad Marcus Lindgren, Regional Servicechef Skellefteå, Epiroc Sweden AB, har tillsammans med Anders Wikstén, Wiksténs Maskinservice AB, genomfört en okulär besiktning av ovanstående borrvagn. Bedömningen avser maskinens synliga skick och uppskattade åtgärdsbehov. Maskinen saknade batterier vid besiktningen och kunde därför inte startas, provköras eller funktionstestas.

Konstaterade brister och bedömningar

Allmänt skick: Maskinen bedöms vara i mycket dåligt skick, motsvarande cirka 1 av 10 på en övergripande skickskala.

Motor: Startmotor saknas och motorn är inte komplett monterad. Det har inte kunnat fastställas att färdigställande utförts av auktoriserad verkstad såsom Zeppelin eller Wiksténs Maskinservice AB. Uppskattad kostnad för färdigställande/reparation till provkörbart skick: cirka 600 000 kr.

Borrmaskin: Borrmaskinen kunde inte funktionstestas. Servicehistorik har enligt genomgången inte kunnat återfinnas hos Atlas Copco eller Epiroc. Delarnas ursprung och äkthet har inte kunnat verifieras; eventuella kopior/piratdelar behöver undersökas separat. Uppskattad reparations-/renoveringskostnad: cirka 200 000 kr. Uppskattat begagnat marknadspris för en fungerande motsvarande borrmaskin: cirka 25 000 kr.

Åk motorer/nav: Åk motorernas nav står utan olja och utan navlock, vilket medför risk för vatteninträngning och korrosionsskador.

Kompressor: Kompressorn saknar lock och har utsatts för regn och vatteninträngning. Den bedöms vara korrosionsskada och kan ha rostat fast. Uppskattad reparationskostnad: cirka 100 000 kr.

Övrig utrustning: Kronslip saknas (uppskattat ersättningsvärde cirka 60 000 kr). Även arbetsbelysning saknas.

Hydraulik: Slangar, cylindrar och ventil block har enligt uppgift stått i mer än två år och behöver genomgås och funktionstestas. I befintligt, oprövat skick bedöms dessa ha ett restvärde om 0 kr.

Epiroc Sweden AB
Sjöbodavägen 9
SE-145 53 Stockholm
Sweden
Telefon: +46 (0)20 78 44 55
Epost: hej@epiroc.com
www.epiroc.com/se
Org. nr: 556100-1453
Säte: Norsborg

Epiroc

Samlad kostnads- och värdebedömning

Maskinen bedöms kräva en omfattande totalrenovering. Grov total uppskattning: cirka 1 300 000 kr, fördelat på reservdelar cirka 900 000 kr och arbete cirka 400 000 kr. De ovan angivna delkostnaderna är indikativa och ingår inte nödvändigtvis som tillägg till totalbeloppet. Kostnaderna är inte bindande offerter.

Maskinens uppgivna vikt: 17 600 kg. Med ett bedömt skrotpris om 2 kr/kg motsvarar detta ett teoretiskt skrotvärde på 35 200 kr. Motorn och borrmaskinen åsätts i detta skick inget separat återbruksvärde (0 kr vardera). Skrotvärdet är före eventuella kostnader för demontering, transport, hantering och avdrag.

Slutsats

Mot bakgrund av de omfattande bristerna, den uteblivna möjligheten till funktionsprovning och det betydande renoveringsbehovet bedöms borrvagnen i befintligt skick främst ha ett skrotvärde. Detta utlåtande är en okulär och preliminär bedömning, inte en fullständig teknisk undersökning eller garanti för dolda fel.

Besiktningsförrättare

Marcus Lindgren
Regional Servicechef Skellefteå
Epiroc Sweden AB

Anders Wikstén
Wiksténs Maskinservice AB

Kontaktuppgifter – Epiroc Sweden AB

Parts & Services division | Lagergatan 3b, 931 36 Skellefteå
Mobil: +46 (0)76 116 77 05 | Kundservice: 020-78 44 55
Marcus.Lindgren@Epiroc.com | Organisationsnummer: 556100-1453