

Varnen motor fel

färd skriven nästa ~~Samme~~ kalibrering 12/5

Ljus ramp defekt

Vänster dimljus defekt

Pljus vänster tak Sahnas

Pljus Höger tak ytter defekt + blinkers

Köpa partikel filter Sahnas

Vind avvisare höger Sida Sahnas

Bälte höger Sida går ej till baka

Bogser ögla Sahnar och verktyg att tippa hytt med

Torken plad döligen