

Serviceprotokoll



Ordernr 350923	Modellkod AD14WT	Registreringsnr MPS636	Registrering 2018-06-01
Chassinummer WVGZZZ5NZJW941365	MMB CHHB	Mätarställning 27720	Servicerådgivare
Modellkod Tiguan 2.0 HLBMT4M 162T	VMB TFQ	Årsmodell 2018	Datum 2019-1-10

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Bilen invändigt	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Signalhorn: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilen utvändigt	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Strålkastarrensörare: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ljus fram - kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, dimstrålkastare, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statiskt kurvlyjus (kurvlyjus för tvär sväng): Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisk ljusstyrning: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakljus - kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), baklyktor, backstrålkastare, dimbaklyktor, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torkarblad: Aktivera serviceläget och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Motorolja: Tappa ur eller suga upp, oljefilter, byta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromssystem och stötdämpare: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Däck	Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Sommardäck [1], vinterdäck [2], åretrunt-däck [3]: Notera däcktyp <input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däcktrycken i båda framdäcken: Kontrollera <input type="text" value="2,6"/> ; Vid ändring ska dellastdäcktrycket på dekalen ställas in.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Däcktrycken i båda bakdäcken: Kontrollera <input type="text" value="2,6"/> ; Vid ändring ska dellastdäcktrycket på dekalen ställas in.			
Däcktryck på reservdäck: Kontrollera <input type="text" value="4,2"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däck höger bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="9"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck vänster bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="9"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck vänster fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="9"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck höger fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="9"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservdäck: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorrum	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motorolja: Fylla på (fyll om nödvändigt på till max-markeringen efter påfyllningen), standard VW 504 00 Påfyllningsmängd 5,7 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteri: Kontrollera med batteriprovern (reparationshandboken måste följas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (uppifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsvätskenivå (allt efter beläggens förslitning): Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylsystem: Kontrollera frostskydd och kylvätskenivå/föreskrivet värde frostskydd: -25 °C (länder med arktiskt klimat -36 °C); för in är-värde (uppmätt värde): <input type="text" value="-43"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare-/spolare: Kontrollera frostskydd, spolarvätska, fylla på (endast enligt kundens önskemål)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avslutande arbeten	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Serviceintervallsindikering: Återställa Oljebytesservice (flexibel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceintervallindikering: Nollställa Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-strålkastarinställning: Kontrollera; alltid med ett lutningsmått på 1,0%. En justering av inställningen sker mot särskild debitering.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimstrålkastarinställning: Kontrollera; vid ett tankinnehåll på <50% med ett lutningsmått på 2,2% eller vid ett tankinnehåll på >50% med ett lutningsmått på 2,0%. En justering av inställningen sker mot särskild debitering.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däckkontroll: kalibrera efter att däcktrycket korrigerats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genomför en provkörning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 = Extraarbete mot separat räkning

 = Okulärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

10/1-19 J

Datum/underskrift (ansvarig)

2019-01-10 JB

Datum/underskrift (slutkontroll)

Serviceprotokoll



Ordernr 85386	Modellkod AD14WT	Registreringsnr MPS636	Registrering 2018-06-01
Chassinummer WVGZZZ5NZJW941365	MMB CHHB	Mätarställning 54835	Servicerådgivare
Modellkod Tiguan 2.0 HLBMT4M 162	VMB TFQ	Årsmodell 2018	Datum 2019-7-25

Oljebytesservice (flexibel)

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motorolja: Tappa ur eller suga upp, oljefilter, byta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolja: Fylla på (fyll om nödvändigt på till max-markeringen efter påfyllningen), standard VW 504 00 Påfyllningsmängd 5,7 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceintervallsindikering: Återställa Oljebytesservice (flexibel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Friskluftsfiler med aktivtkolskikt: Rengöra huset och byta filterinsatsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tändstift: Byta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktväxellåda (DSG): Byta DSG-olja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Extraarbete mot separat räkning

● = Okulärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar
Torkarblad bytta runt om

25/7

Datum/underskrift (ansvarig)

25/7 19.

Datum/underskrift (slutkontroll)

Volkswagen Smista
Volkswagen Service

Smista Allé 13
141 74 Segeltorp
222 40993-A15



Komplett bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVGZZZ5NZJW941365
Typbeteckning	Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A
Leveransdatum	2018-06-01

Oljebytesservice (flex)

Datum	2019-07-25
Körsträcka	54835 km
Ordernummer	85386
Utförda tilläggsarbeten	✓ Frisklufsfilter ✓ Tändstift ✓ Växellådsolja

Utfört av **Volkswagen Smista**
Volkswagen Service
Smista Allé 13
141 74 Segeltorp
222 40993-A15

Auktoriserad Volkswagen servicepartner

Din Bil Smista
Smista Allé 13
141 74 Segeltorp
Sverige

Mobilitetsgaranti

Ja
Ja (till indikering Service)

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Datum	2019-01-10
Körsträcka	27720 km
Ordernummer	350923
Utfört av	Din Bil Helsingborg Muskötgatan 1 254 66 Helsingborg Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Volkswagen

Servicebevis



Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVGZZZ5NZJW941365
Typbeteckning	Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A
Leveransdatum	2018-06-01

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Datum	2019-01-10
Körsträcka	27720 km
Ordernummer	350923
Utfört av	Din Bil Helsingborg Muskötgatan 1 254 66 Helsingborg Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)



Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVGZZZ5NZJW941365
Typbeteckning	Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A
Leveransdatum	2018-06-01

Oljebytesservice (flex)

Datum	2021-02-25
Körsträcka	108005 km
Ordernummer	565359
Utfört av	Br. Swärd Bilverkstad Ullängsvägen, 6 15391 Järna Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Serviceprotokoll



Ordernr 565359	Modellkod AD14WT	Registreringsnr MPS636	Registrering 2018-06-01
Chassinummer WVGZZZ5NZJW941365	MMB CHHB	Mätarställning 108005	Servicerådgivare
Modellkod Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A	VMB TFQ	Årsmodell 2018	Datum 25.02.2021

Oljebytesservice (flexibel)

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motorolja: Tappa ur eller suga upp, oljefilter, byta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolja: Fylla på (fyll om nödvändigt på till max-markeringen efter påfyllningen), standard VW 504 00 Påfyllningsmängd 5,7 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceintervallsindikering: Återställa Oljebytesservice (flexibel). Observera PR-nummer i fordonsdatan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Extraarbete mot separat räkning

👁 Okulärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

Tim

2021-02-25

Datum/underskrift (ansvarig)

20210225

ME

Datum/underskrift (slutkontroll)

VAS 6161



PROVRAPPORT

VW-SMISTRA

222-40993

ATERFORS, -ID
222-40993

TECHNICIAN

19-08-2020
12:42

ICKE-VW-BATT. TEST

BRA BATTERI

ARNING
PLATT

12,60V
385 A/DIN

FRUKOD

K16JC-11973A

AKT
TEMPERATUR

330 A/DIN
35°C

BATTERIPLATS
TESTPLATS
BATTERITYP

I FORDON
BATTERIPL
AGM



BRA RESA!

Serviceprotokoll



Modellkod	Registreringsnr	Registrering
AD14WT	MPS636	2018-06-01
MMB	Mätarställning	Servicerådgivare
CHHB	91952	
VMB	Årsmodell	Datum
2TSID7A	TFQ	2018
		19.08.2020

Inspektion

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Däcktrycken i båda framdäcken: Kontrollera <input type="text" value="2,6"/> ; Vid ändring ska dellastdäcktrycket på dekalen ställas in.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däcktrycken i båda bakdäcken: Kontrollera <input type="text" value="2,6"/> ; Vid ändring ska dellastdäcktrycket på dekalen ställas in.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däcktryck på reservdäck: Kontrollera <input type="text" value="----"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däck höger bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck vänster bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck vänster fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="3"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck höger fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="3"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservdäck: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="---"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Motorrum	Ok/genomförd	Inte ok	åtgär
Batteri: Kontrollera med batteriprovern (reparationshandboken måste följas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljenivå: Kontrollera; beakta oljespecifikationen!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (uppifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsvätskenivå (allt efter beläggens förslitning): Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylsystem: Kontrollera frostskydd och kylvätskenivå/föreskrivet värde frostskydd: -25 °C (länder med arktiskt klimat -36 °C); för in är-värde (uppmätt värde): <input type="text" value="-38"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare/-spolare: Kontrollera frostskydd, spolärsvätska, fylla på (endast enligt kundens önskemål)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter: Rengöra huset och byta filterinsatsen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avslutande arbeten	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Serviceintervallindikering: Nollställa Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-strålkastarinställning: Kontrollera; alltid med ett lutningsmått på 1,0%. En justering av inställningen sker mot särskild debitering.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimstrålkastarinställning: Kontrollera; vid ett tankinnehåll på <50% med ett lutningsmått på 2,2% eller vid ett tankinnehåll på >50% med ett lutningsmått på 2,0%. En justering av inställningen sker mot särskild debitering.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däckkontroll: kalibrera efter att däcktrycket korrigerats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gör en provkörning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Extraarbete mot separat räkning

Okulärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

reservdäck ej kollat hundgrind

19/8-20 

Datum/underskrift (ansvarig)

19/8/ 

Datum/underskrift (slutkontroll)

swagen
cebevis



upplett bevis

Grunddata

Chassinummer	WVGZZZ5NZJW941365
Typbeteckning	Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A
Leveransdatum	2018-06-01

Inspektion

Datum	2020-08-19
Körsträcka	91952 km
Ordernummer	101565
reservdäck ej kollat hundgrind	
Utförda tilläggsarbeten	✓ Luftfilterinsats
Utfört av	Din Bil Smista Smista Allé 13 141 74 Segeltorp Sverige

Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Oljebytesservice (flex)

Datum	2020-02-26
Körsträcka	76573 km
Ordernummer	94769
Utförda tilläggsarbeten	✓ Växellådsolja
Utfört av	Din Bil Smista Smista Allé 13 141 74 Segeltorp Sverige

Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Volkswagen

Servicebevis

Inspektion

Datum	2019-09-11
Körsträcka	59123 km
Ordernummer	86850
Utförda tilläggsarbeten	✓ Utökad inspektionsomfattning
Utfört av	Din Bil Smista Smista Allé 13 141 74 Segeltorp Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Oljebytesservice (flex)

Datum	2019-07-25
Körsträcka	54835 km
Ordernummer	85386
Utförda tilläggsarbeten	✓ Friskluftsfiler ✓ Tändstift ✓ Växellådsolja
Utfört av	Din Bil Smista Smista Allé 13 141 74 Segeltorp Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Datum	2019-01-10
Körsträcka	27720 km
Ordernummer	350923
Utfört av	Din Bil Helsingborg Muskötgatan 1 254 66 Helsingborg Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Volkswagen
Servicebevis



Leveransservice

Datum	2018-05-25
Körsträcka	12 km
Ordernummer	760904
Utfört av	Söderbergs Personbilar i Norrköping AB Norrköpingsvägen 3, Box 604 3 61110 Nyköping Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilföretagsgaranti	Ja (till indikering Service)

Serviceprotokoll



Ordernr 94769	Modellkod AD14WT	Registreringsnr MPS636	Registrering 2018-06-01
Chassinummer WVGZZZ5NZJW941365	MMB CHHB	Mätarställning 76573	Servicerådgivare
Modellkod Tiguan 2 0 HLBMT4M 162T	VMB TFQ	Årsmodell 2018	Datum 2020-2-26

Oljebytesservice (flexibel)

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motorolja: Tappa ur eller suga upp, oljefilter, byta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolja: Fylla på (fyll om nödvändigt på till max-markeringen efter påfyllningen), standard VW 504 00 Påfyllningsmängd 5,7 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceintervallsindikering: Återställa Oljebytesservice (flexibel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktväxellåda (DSG): Byta DSG-olja ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Extraarbete mot separat räkning

● = Okutärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

20-02-26

Datum/underskrift (ansvarig)

2020-02-26

Datum/underskrift (slutkontroll)

Volkswagen Smista
Volkswagen Service
Smista Allé 13
14174 Segeltorp
222 40993 - A03

HA



Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVGZZZ5NZJW941365
Typbeteckning	Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A
Leveransdatum	2018-06-01

Oljebytesservice (flex)

Datum	2020-02-26	
Körsträcka	76573 km	
Ordernummer	94769	
Utförda tilläggsarbeten	✓ Växellådsolja	
Utfört av	Volkswagen Smista Volkswagen Service Smista Allé 13 141 74 Segeltorp 222 40993-A13	Din Bil Smista Smista Allé 13 141 74 Segeltorp Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja	
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)	

Volkswagen Stockholm

Avdelning 462 Verkstad VW, Smista
Ågare
CECILIA LONDONO
La Cours Gata 6
25231 HELSINGBORG

Servicedatum 2020-02-26
AO nummer 94769
Er referens M13765/H.A

Vår referens Fredric Blomquist
Märke/modell VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
HLBMT4M 162TSID7A

1:a reg.datum 2018-06-01
Reg.nr MPS636
Chassinr WVGZZZ5NZJW941365
Mätarställning 76573

Förhandsgranska
Datum 2020-02-26

Nr 1
Sida 1

Kund 601255
VOLKSWAGEN SERVICE SVERIGE AB
c/o Volkswagen Finans Sverige AB
GOLIAT "OBS SÄND EJ PAPPERSFAKTURA"
151 88 SÖDERTÄLJE
SVERIGE

FAKTURERAD

Förfallodatum 2020-03-27
Anmärkningstid 8 dagar
Dröjsmålsränta Ref ränta + 8%

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris Rab%	Totalt
FLEXIBEL OLJEBYTESSERVICE, PRIS: S-AVTAL				
01140014	OLJEBYTESSERVICE (FLEXIBEL .		1 456,00	1 456,00
06L103801	SKRUV	1,00	57,86	57,86
06L115562B	FILTER	1,00	200,59	200,59
WHT000729A	SKRUV	3,00	16,63	49,90
YYY115	MOTOROLJA LONGLIFE III VW 504/50700	57,00	21,44	1 222,08

Paket ANM: =====
BRA ATT VETA FRÅN DITT VERKSTADS BESÖK
BIL ÄR TVÄTTAD
FYLLET PÅ SPOLARVÄTSKA
BYTT TORKARBLAD RUNT OM

Vi rekommenderar åtgärd inom kort:

Vi rekommenderar åtgärd innan nästa service

Vi rekommenderar åtgärd när behov föreligger:

*				2 986,42
EXTRAARBETE: DSG OLJEBYTE				
01500000	GF/GUIDAD FUNKTION .		416,00	416,00
34015550	VÄXELLÅDSOLJA BYTT		1 040,00	1 040,00
YYY306	VÄXELLÅDSOLJA G 052182A2	55,00	22,14	1 217,92

Anmärkingar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej. Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Huvudkontor
DinBil Sverige AB
Box 92163
120 08 Stockholm
Tfn: 08-503 330 00
Hammarby Fabriksväg 45
Säte: Stockholm

VAT-nr SE556060579101
Innehar F-skattsedel
Bg 603-3922
Pg 26 21 51-4
IBAN: SE37 9500 0099 6026 0107 2776
BIC: NDEASESS

Göteborg
Box 14156
400 20 Göteborg
Grafiska vägen
031-750 15 00

Vid all korrespondens ange alltid kund- och fakturanummer
Stockholm
Box 92163
120 08 Stockholm
Hammarby Fabriksväg 45
08-503 330 00

Syd
Box 50505
202 50 Malmö
Kabingatan 1
040-38 00 00

olkswagen Stockholm

delning 462 Verkstad VW, Smista
3re
CILIA LONDONO
Cours Gata 6
231 HELSINGBORG

servicedatum 2020-02-26
O nummer 94769
r referens M13765/H.A

/år referens Fredric Blomquist
Märke/modell VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
HLBMT4M 162TSID7A
1:a reg.datum 2018-06-01
Reg.nr MPS636
Chassinr WVGZZZ5NZJW941365
Mätarställning 76573

Förhandsgranska
Datum 2020-02-26

Nr 2
Sida 1

Kund 601021
BILREDA AKTIEBOLAG

BOX 4159
13104 NACKA

FAKTURERAD

Förfallodatum 2020-03-27
Anmärkningstid 8 dagar
Dröjsmålsränta Ref ränta + 8%

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
BYT TORKARBLAD VID BEHOV					
9227K200	VINDRUTETORKARBLAD 2ST BYTA		79,00		79,00
9227K100	VINDRUTETORKARBLAD 1ST BYTA		63,00		63,00
5NB998002	TORKARBLAD	1,00	481,86		481,86
5NA955427A	TORKARBLAD	1,00	137,42		137,42
*					761,27
UTV TVÄTT, PRIS: 99:-					
TVA40000	TVÄTT AV BIL		90,00	12,0%	79,20
*					79,20
HYR BIL VIA EC - BILREDA					
111495370					0,00
*					4,26
	Miljöavgift				4,26
1	Moms 25 %	844,74 +Moms	25,00%	211,18 =	1 055,92
	Öresutjämning				0,08

Totalt

1 056,00 SEK

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej. Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Huvudkontor
DinBil Sverige AB
Box 92163
120 08 Stockholm
Tfn: 08-503 330 00
Hammarby Fabriksväg 45
Säte: Stockholm

VAT-nr SE556060579101
Innehar F-skattsedel
Bg 603-3922
Pg 26 21 51-4
IBAN: SE37 9500 0099 6026 0107 2776
BIC: NDEASESS

Göteborg
Box 14156
400 20 Göteborg
Grafiska vägen
031-750 15 00

Vid all korrespondens ange alltid kund- och fakturanummer
Stockholm
Box 92163
120 08 Stockholm
Hammarby Fabriksväg 45
08-503 330 00

Syd
Box 50505
202 50 Malmö
Kabingatan 1
040-38 00 00

K



BIL & SKADECENTER

Regnr
MPS636Kundnr
14201Mätarställning
134875Faktura
307014Datum
2022-06-13, 15:54

Vår referens

Anges vid betalning

307014

Aonr: 935005

Årsmodell
2018Märke/Modell
VW TIGUANÄgare
SKÖNHETEN INIFRÅN I GÄVLEBORGBetaltare
SKÖNHETEN INIFRÅN I GÄVLEBORGGÖKLUNDSVAGEN 6 B
813 31 HOFORSGÖKLUNDSVAGEN 6 B
813 31 HOFORS

Er referens/Skadens

Betalningsvillkor

20 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Bokad datum

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Å-pris	%	Belopp
VOLSG9901280_3	KOMBINERAD OLJESERVICE OCH INSP				1030,50
VOLSG9901280_a4	VAR 60000:E KM ELLER 24:E MÅNAD				114,50
VOLSG9901280_a6	VAR 60000:E KM ELLER 48:E MÅNAD				572,50
0 241 245 673	TÄNDSTIFT, FQ 5 NPP 332 S	4,00	248,00		992,00
FB-47197	OLJEPLUGG	1,00	36,00		36,00
FP 26 009	ALLERGIFILTER	1,00	364,00		364,00
HU 6013 Z	OLJEFILTER	1,00	152,00		152,00
GLYK	GLYKOL	1,00	79,52		79,52
SPOL	SPOLARVÄTSKA	3,00	25,05		75,15
BRV	BROMSVÄTSKA	1,00	177,55		177,55
21116	CHAMPION NEW ENERGY 5W40	5,70	216,76		1235,53
M1	MILJÖAVGIFT (AX)	1,00	174,28		174,28

Assistansförsäkring: 220600025521276620

Vid service på en Autoexperten Bilverkstad ingår det alltid ett års assistansförsäkring

För fullständiga försäkringsvillkor se www.autoexperten.se

Vid behov av assistans ring tel: 0771-61 83 00

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrd.	Övrigt
1717,50	3286,03	0,00	85,88	0,00
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självnsk	Oresuljämnning
0,00	5089,41	25,00 % 1272,35	0,00	0,24

FÖRFALLODAG: 2022-07-03

Belopp att betala

6362,00

TMH Bil & Skadecenter AB

Post Besök
AUTOEXPERTEN / SUPERDÅ Hamringevägen 1
146 41 TULLINGE
Godkänd för F-skatt info@tmh.se
www.tmh.seTelefon
08-7788950
SwishVAT nr: SE556978546101
BIC (Swift):
Iban nr:

Plusgiro

Bankgiro
5332-1378

Sida: 1/1

Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVGZZ5NZJW941365
Typbeteckning	Tiguan 2.0 HLBMT4M 162TSID7A
Leveransdatum	2018-06-01

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Datum	2022-06-13
Körsträcka	134875 km
Ordernummer	935005
Utförda tilläggsarbeten	<input checked="" type="checkbox"/> Bromsvätskeservice <input checked="" type="checkbox"/> Friskluftsfiler <input checked="" type="checkbox"/> Tändstift
Utfört av	TMH Bil & Skadecenter AB Hamringevägen 1 146 41 Tullinge SE
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Nej

VAS 6161



V1.05 RDW

PROVRAPPORT

ATERFORS, -ID
222-40993

TECHNICIAN

11/09/2019
7:31

SERVICETEST

BRA - LADDA OM

SPÄNNING
UPPMÄTT

12,41V
388 A(DIN)

PROUKOD
JH6JC-318P79

Serviceprotokoll



Modellkod	Registreringsnr	Registrering
AD14WT	MPS636	2018-06-01
MMB	Mätarställning	Servicerådgivare
CHHB	59123	
VMB	Årsmodell	Datum
TFQ	2018	2019-9-11

Inspektion

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
ertaket, bagagerums- och handskfacksbelysning:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
e: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
era funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strålkastare, dimkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statiskt kurvlyjus (kurvlyjus för tvär sväng): Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisk ljusstyrning: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakljus - kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), baklyktor, backstrålkastare, dimbaklyktor, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindruta: Okulärkontroll med avseende på skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torkarblad: Aktivera serviceläget och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karossen utvändigt och invändigt: Okulärkontroll med avseende på rost vid öppna dörrar, huvar och luckor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spårkilrem: Kontrollera skicket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fjäderbenskulleder, axellager, förbindningsstångslager och krängningshämmarens gummilager: Okulärkontroll (skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styrstagsändar: Kontrollera spel, fastsättning och dammskydd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromssystem och stötdämpare: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gassystem: Okulärkontroll (läckage, fastsättning och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Underrede: Okulärkontroll av rostskydd, underredesinklädnad, Iningsdragnin, pluggar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drivfjädrar och anslagsbuffertar fram och bak: Okulärkontroll (skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Däck	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Sommardäck [1], vinterdäck [2], åretrunt-däck [3]: Notera däcktyp <input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däcktrycken i båda framdäcken: Kontrollera <input type="text" value="2,3"/> ; Vid ändring ska dellastdäcktrycket på dekalen ställas in.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däcktrycken i båda bakdäcken: Kontrollera <input type="text" value="2,3"/> ; Vid ändring ska dellastdäcktrycket på dekalen ställas in.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däcktryck på reservdäck: Kontrollera <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck höger bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck vänster bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck vänster fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Däck höger fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservdäck: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorrum	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Batteri: Kontrollera med batteriprovaren (reparationshandboken måste följas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljenivå: Kontrollera; beakta oljespecifikationen!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (uppifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsvätskenivå (allt efter beläggens förslitning): Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylsystem: Kontrollera frostskydd och kylvätskenivå/föreskrivet värde frostskydd: -25 °C (länder med arktiskt klimat -36 °C); för in är-värde (uppmätt värde): <input type="text" value="-47"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare/-spolare: Kontrollera frostskydd, spolärvätska, fylla på (endast enligt kundens önskemål)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avslutande arbeten	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Serviceintervallindikering: Nollställa Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-strålkastarinställning: Kontrollera; alltid med ett lutningsmått på 1,0%. En justering av inställningen sker mot särskild debitering.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimstrålkastarinställning: Kontrollera; vid ett tankinnehåll på <50% med ett lutningsmått på 2,2% eller vid ett tankinnehåll på >50% med ett lutningsmått på 2,0%. En justering av inställningen sker mot särskild debitering.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däckkontroll: kalibrera efter att däcktrycket korrigerats	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genomför en provkörning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


 = Extraarbete mot separat räkning

 = Okulärkontroll

ord = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

1. Torkarblad fram rek byte (åtg)
2. kan ej kontrollera reservhjul pga monterad hundbur.


19-09-11 

Datum/underskrift (ansvarig)

laaallas

Volkswagen Smista
Volkswagen Service

Smista Alle 13
141 74 Segeltorp


Datum/underskrift (sukkontroll)