

Repair date	Mileage	Order nr	Payment	Detail type	Code
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-1774400
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-1751300
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-2330600
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-2331100
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-5616600
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-23658092
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-21707132
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-20579690
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-23861998
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-24225150
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-23690622
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	SE3-PEM23068342C
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	SE3-MIL
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-85129549
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-85122800
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-23387844
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-3550200
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-3110400
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-1790600
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-1702600
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-1110200
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Part	VO-23468944
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-3645000
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326		Text	
2026-01-13	298825	7606326	Contract	Operation	VO-1783000
2025-10-16	295320	7603730	Retail	Operation	LO-17019L
2025-10-16	295320	7603730		Text	
2025-10-16	295320	7603730	Retail	Part	VO-85129549
2025-08-06	289284	7601996	Contract	Other	1120200
2025-08-06	289284	7601996		Text	
2025-08-06	289284	7601996		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911	Contract	Part	SE3-2122.02
2025-07-31	288896	7541911	Contract	Operation	LO-390
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	

2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911	Contract	Operation	LO-390
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-31	288896	7541911		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Internal	Operation	LO-645
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Operation	VO-1790600
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Operation	VO-6421200
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Part	VO-24138148
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Operation	LO-371
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Part	VO-60110514
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Part	VO-20716774
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Operation	LO-371
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Operation	VO-1770000
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Operation	VO-1921200
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875	Contract	Other	1921000
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-30	288119	7601875		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Internal	Operation	LO-PROVK
2025-07-24	287883	7601777	Internal	Operation	VO-1700000
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-2563700
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-23051797
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-948980
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-20592783
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-9910000
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	S-S9
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	LO-FRAKT
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-980831
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	SE3-STE2362006

2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-6110000
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-6417400
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-22070751
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-997546
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	VO-984396
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-1790600
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-6472400
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	VO-3344700
2025-07-24	287883	7601777	Warranty	Operation	VO-6431200
2025-07-24	287883	7601777	Warranty	Part	VO-23834387
2025-07-24	287883	7601777	Warranty	Part	VO-994219
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Operation	LO-363
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777	Contract	Part	SE3-LAH11650001
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-24	287883	7601777		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Operation	LO-645
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Part	VO-85122800
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Part	VO-MIL
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Operation	VO-9910000
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Part	VO-22841213
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Operation	VO-8180200
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Part	VO-85122800
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Part	VO-MIL
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	

2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Operation	VO-1921200
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759	Contract	Other	1921000
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-22	288119	7601759		Text	
2025-07-21	287751	7541879		Text	
2025-07-14	0	7541853		Text	
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-1774600
2025-07-11	283928	7541851		Text	
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-1751300
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-2330600
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-2331100
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-5616600
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-1770600
2025-07-11	283928	7541851		Text	
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-3344700
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-8720800
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-23658092
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-21707132
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-20579690
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-23861998
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-24225150
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-23690622
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-21758906
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	SE3-PEM23068342C
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	SE3-MIL
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-24754674
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Part	VO-23387844
2025-07-11	283928	7541851	Contract	Operation	VO-3550200
2025-07-11	283928	7541851		Text	
2025-07-11	283928	7541851		Text	
2025-07-11	283928	7541851		Text	
2025-07-07	286529	7541818	Contract	Part	VO-85129549
2025-07-07	286529	7541818		Text	
2025-07-07	286529	7541818	Contract	Operation	VO-1758600
2025-07-07	286529	7541818		Text	
2025-07-07	286529	7541818		Text	
2025-07-07	286529	7541818		Text	
2025-06-03	283928	7541644		Text	
2025-05-09	281552	7541444		Text	
2025-05-09	281552	7541444	Contract	Operation	VO-9931800
2025-05-09	281552	7541444		Text	
2025-05-09	281552	7541444		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Other	80
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4110100
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4132000
2025-03-31	278894	7541211		Text	

2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-2160700
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-1790600
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-1783000
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4007000
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4312600
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4118000
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4001000
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-4112600
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Part	VO-1652986
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Part	VO-85022454
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Part	VO-995906
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Part	VO-984050
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Part	VO-85022359
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Part	VO-85023779
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-2583700
2025-03-31	278894	7541211	Contract	Operation	VO-1790600
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-03-31	278894	7541211		Text	
2025-02-19	276149	6347689		Text	
2025-02-19	276149	6347689	Internal	Part	VO-995906
2025-02-19	276149	6347689	Internal	Part	VO-984050
2025-02-19	276149	6347689	Internal	Part	VO-24225150
2025-02-19	276149	6347689	Internal	Operation	VO-4510800
2025-02-19	276149	6347689	Internal	Operation	VO-2331200
2025-02-19	276149	6347689		Text	
2025-02-19	276149	6347689	Internal	Operation	VO-1110200
2025-02-19	276149	6347689		Text	
2025-02-19	276149	6347689		Text	
2025-02-19	276149	6347689		Text	
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-1751300
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-2330600
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-2331100
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-5616600
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-23658092
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-21707132
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-20579690
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-23690622
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-23861998
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-24225150
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	SE3-EXX23068342
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	SE3-MIL
2025-01-27	274133	6318152		Text	
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	SE3-4708D.24
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-6781769
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-994781
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Part	VO-990938
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-3711700

2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-3710200
2025-01-27	274133	6318152		Text	
2025-01-27	274133	6318152		Text	
2025-01-27	274133	6318152		Text	
2025-01-27	274133	6318152	Contract	Operation	VO-3550200
2025-01-02	276158	6336118		Text	
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Operation	LO-800001
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	LO-2406752
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	LO-2406900
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	SE3-5564
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-21316577
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-24159473
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-21571555
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-24159375
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-78670305
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-20360789
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-21520119
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-84220617
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-82361639
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-60112133
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-82637711
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-84160723
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Other	FRARB
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-24108635
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-84200699
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-82248433
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-82356810
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-948211
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-980881
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-994682
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-994683
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-60113399
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	SE3-5564
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Part	VO-6781769
2025-01-02	276158	6336118		Text	
2025-01-02	276158	6336118		Text	
2025-01-02	276158	6336118	Retail	Other	MILJÖ
2024-10-28	260097	6321702		Text	
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Operation	VO-1790600
2024-10-28	260097	6321702		Text	
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Operation	VO-1783000
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Operation	VO-6454300
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-22822219
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-948211
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Operation	VO-6454300
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Operation	VO-3110200
2024-10-28	260097	6321702		Text	
2024-10-28	260097	6321702		Text	
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-85120038
2024-10-28	260097	6321702		Text	
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-23815629
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-20580233
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-945512
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-22795480
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-85120038
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-22822219
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-969015
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Part	VO-85120038
2024-10-28	260097	6321702	Internal	Operation	VO-6455700





2024-09-16	260097	6310506	Contract	Operation	VO-3710200
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	260097	6310506		Text	
2024-09-16	267739	6311645		Text	
2024-09-16	267739	6311645		Text	
2024-09-16	267739	6311645	Retail	Operation	VO-8430200
2024-09-16	267739	6311645	Retail	Part	VO-21321094
2024-09-16	267739	6311645		Text	
2024-09-16	267739	6311645		Text	
2024-09-16	267739	6311645	Retail	Other	MILJO
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Retail	Part	VO-82356824
2024-07-15	254196	6300627	Retail	Operation	VO-8461100
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Retail	Operation	VO-8910000
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Retail	Other	MILJO
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-3630400
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-84035947
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-8410000
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	SE3-2114.03
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-24361306
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-20740393
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-20740390
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6110500
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-20531576
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-20456099
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-21102704
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-925079
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-3986189
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6110000
2024-07-15	254196	6300627		Text	

2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-21431678
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-994219
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6010800
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6470000
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6013100
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6425300
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-6556100
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-8250000
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-82248433
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-1790600
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-2583700
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-85023781
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-983472
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-2545600
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-1110200
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-3710200
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-5110600
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-5120700
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-23149532
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-23149532
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-21489247
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-1629067
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-8150742
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-8150740
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-60112468
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-22907383
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-1629499

2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-990941
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-994195
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-2520000
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-3199261
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-8181800
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-3550000
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	SE3-423026550
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-9130476
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-994797
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-990949
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Part	VO-23740262
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-1790600
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-3710200
2024-07-15	254196	6300627	Contract	Operation	VO-5130200
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	254196	6300627		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Internal	Operation	VO-8480000
2024-07-15	251872	6289709	Internal	Part	LO-2406900
2024-07-15	251872	6289709	Internal	Part	LO-2406752
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-1774600
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-1751300
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2330600
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2331100
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2562700
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-5616600
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2341400
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2547700
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-3212300
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-3213000

2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2630700
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2630800
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-1770600
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-2141300
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-1752300
2024-07-15	251872	6289709		Text	
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-1752700
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-3344700
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-1810100
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-8720800
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Operation	VO-3839500
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-23658092
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-21707132
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-20579690
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-21337557
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-23690622
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-21743197
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-85013300
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-22670503
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-21983651
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-21983655
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-977005
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-949329
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-21758906
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-23861998
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-24225150
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-22777560
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-1593132
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	LO-7431079756
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	LO-743KG90
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-85114715
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-A2C59511954
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-24635983
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-24074626
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-23991740
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	VO-981281
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-EXX85136291
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-MIL
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-EXX85136290E
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-MIL
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-OIL672800
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-EXX23068342
2024-07-15	251872	6289709	Contract	Part	SE3-MIL
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826	Contract	Operation	VO-1790600
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826	Contract	Operation	VO-3710200
2024-07-01	249140	6296826	Contract	Operation	VO-3711700
2024-07-01	249140	6296826	Contract	Operation	VO-3117200
2024-07-01	249140	6296826	Contract	Operation	VO-3117000
2024-07-01	249140	6296826	Contract	Part	SE3-1755.38
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826		Text	
2024-07-01	249140	6296826		Text	



2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-05-28	245104	6288146		Text	
2024-02-23	233604	6266966		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-22058739
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-21224751
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990953
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-963936
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990951
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-23600768
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990951
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-963936
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-984740
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-22058741
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990953
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990951
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-948211
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-980464
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-7260200
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-7264100
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-7265100
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-6573100
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-6550500
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-7260000
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990951
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-963936
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-984740
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-7262200
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-23886493
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-85120038
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-6470500
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	SE3-VAR23446985
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-3110200
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-20532891

2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-21976104
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-975664
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-2571600
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-976068
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-984816
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-984764
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-20551226
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-4820000
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-20483952
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Part	VO-990942
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-4823700
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-4823800
2024-01-15	230702	6254953	Contract	Operation	VO-1820200
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-15	230702	6254953		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Retail	Operation	LO-841
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Retail	Operation	VO-8410000
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Retail	Part	LO-2406752
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Retail	Other	MILJO
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Operation	VO-1774400
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Operation	VO-1751300
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Operation	VO-2330600
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Operation	VO-2331100
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Operation	VO-5616600
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-23658092
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-21707132
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-20579690
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-23690622
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-23880105
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-24225150
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	SE3-EXX23068342
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	SE3-MIL
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	SE3-OIL672800
2024-01-03	227532	6249561		Text	
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-22777560
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-24476465
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-983472
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Part	VO-23488939
2024-01-03	227532	6249561	Contract	Operation	VO-1790600



2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864	Contract	Other	1921200
2023-11-10	220645	6240864	Contract	Other	1940100
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864	Contract	Other	1921000
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-10	220645	6240864		Text	
2023-11-08	224377	6238339	Internal	Operation	LO-601
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Part	VO-22822219
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-1790600
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-6454300
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-3710200
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-6010800
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-6472200
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-6472400
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Part	VO-23637084
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Part	VO-948211
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-5936300
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-11-08	224377	6238339	Contract	Operation	VO-3710200
2023-11-08	224377	6238339		Text	
2023-10-04	216388	6227906		Text	
2023-10-04	216388	6227906		Text	
2023-10-04	216388	6227906	Internal	Part	VO-60110468
2023-10-04	216388	6227906	Internal	Part	VO-22944256
2023-10-04	216388	6227906	Internal	Operation	LO-711
2023-10-04	216388	6227906		Text	
2023-10-04	216388	6227906	Internal	Operation	LO-601
2023-10-04	216388	6227906		Text	
2023-10-04	216388	6227906		Text	
2023-10-04	216388	6227906	Internal	Part	SE3-303-200
2023-10-04	216388	6227906		Text	
2023-10-04	216388	6227906		Text	







2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-984846
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-20738621
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-984849
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-993387
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-984976
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-20734499
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-948211
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-4803746
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-970559
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-970555
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-970556
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	SE3-1401A.10
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Part	VO-82286105
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Operation	VO-1790600
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Operation	VO-3711700
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Operation	VO-3710200
2023-08-02	209375	6216714	Contract	Operation	LO-371
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209375	6216714		Text	
2023-08-02	209057	7514837		Text	
2023-08-02	209057	7514837	Retail	Operation	LO-RESUTL
2023-08-02	209057	7514837		Text	
2023-08-02	209057	7514837		Text	
2023-08-02	209057	7514837		Text	
2023-08-02	209057	7514837	Retail	Other	10
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Part	SE3-PLA04965350291U
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Part	VO-82356810
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Part	SE3-1370.01
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Part	S-1-8
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Part	SE3-2116.11
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Operation	VO-8630100
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Operation	VO-8460100
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Operation	VO-8415000
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980		Text	
2023-07-25	208197	6213980	Retail	Other	MILJÖ
2023-07-25	208197	6213980	Contract	Operation	VO-1774600
2023-07-25	208197	6213980		Text	







2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	LO-743KG90
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	VO-85114715
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	SE3-A2C59511954
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Operation	VO-3833200
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	SE3-EXX153926
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	SE3-MIL
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	VO-84167953
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Operation	VO-8313100
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	VO-6781769
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Part	SE3-4708D.24
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313	Contract	Operation	VO-3550200
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2023-01-03	184627	6166313		Text	
2022-09-14	172153	6141656	Contract	Other	1120200
2022-09-14	172153	6141656		Text	
2022-09-14	172153	6141656	Contract	Other	171
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Part	VO-20723932
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Operation	LO-900ALI
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Part	VO-990953
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Part	VO-994857
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Part	VO-994858
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Part	VO-984863
2022-07-21	166056	6128830	Internal	Operation	LO-33447
2022-07-21	166056	6128830	Retail	Other	MILJO
2022-07-21	166056	6128830		Text	
2022-07-21	166056	6128830	Contract	Part	VO-20855371
2022-07-21	166056	6128830	Contract	Part	VO-21344787
2022-07-21	166056	6128830	Contract	Operation	VO-2510400
2022-07-21	166056	6128830	Contract	Operation	VO-6450000
2022-07-06	164407	6124061	Internal	Operation	LO-177
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-2331100
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-1774600
2022-07-06	164407	6124061		Text	
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-1751300
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-2330600
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-2562700
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-2601000
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-5616600
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-2341400
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-1770600
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-3220400
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-2141300
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-3344700
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Operation	VO-8720800
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-23658092
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-21707132
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-20579690
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-21337557
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-23690622
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-21743197
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-21579977
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-21758906
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-23880105

2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-22777560
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-23879441
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	VO-24078857
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	SE3-EXX153926
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	SE3-MIL
2022-07-06	164407	6124061	Contract	Part	SE3-OIL672800
2022-04-21	158450	6110728	Retail	Operation	LO-855
2022-04-21	158450	6110728	Retail	Part	VO-21630651
2022-04-21	158450	6110728		Text	
2022-04-21	158450	6110728	Contract	Part	VO-23519229
2022-04-21	158450	6110728	Contract	Operation	LO-331
2022-04-21	158450	6110728	Contract	Part	VO-82356810
2022-04-21	158450	6110728	Contract	Operation	VO-8460100
2022-04-14	157665	6110416		Text	
2022-04-14	157665	6110416	Contract	Part	SE3-1755.38
2022-04-14	157665	6110416	Contract	Operation	VO-1783000
2022-04-14	157665	6110416	Contract	Operation	VO-1921200
2022-04-14	157665	6110416	Contract	Operation	LO-371
2022-04-06	128378	5346402		Text	
2022-04-06	128378	5346402	Retail	Operation	VO-6010800
2022-04-06	128378	5346402	Retail	Operation	VO-6472400
2022-04-06	128378	5346402	Retail	Operation	VO-6472200
2022-04-06	128378	5346402	Retail	Operation	VO-1701000
2022-04-06	128378	5346402	Retail	Operation	VO-6013100
2022-04-06	144927	5346393		Text	
2022-04-06	144927	5346393	Retail	Operation	VO-9210000
2022-02-09	150451	6743445		Text	
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Part	VO-23871484
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Part	VO-23122882
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Part	VO-21895636
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Part	VO-21940610
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Operation	VO-2234000
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Operation	VO-1110200
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Operation	VO-1783000
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Part	VO-20551226
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Operation	VO-4820000
2022-02-09	150451	6743445	Contract	Operation	VO-1820200
2022-01-19	148238	6735272		Text	
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-2331100
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-1774400
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-1751300
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-2330600
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-5616600
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-23879441
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-23658092
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-20579690
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-23880105
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-23690622
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-21707132
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-85108901
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-MIL
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	SE3-OIL672800
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	SE3-EXX153926
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	SE3-MIL
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-1810100
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-3630400
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-84035947
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	SE3-2581
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	SE3-2582

2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-948211
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	SE3-4708D.24
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-6781769
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-3550000
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-5110600
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Part	VO-23149532
2022-01-19	148238	6735272	Contract	Operation	VO-5120700
2021-12-02	144927	6725976	Retail	Part	SE3-VBG56-725000
2021-12-02	144927	6725976	Retail	Operation	VO-9210000
2021-12-02	144927	6725976	Retail	Other	MILJO
2021-12-02	144927	6725976		Text	
2021-12-02	144927	6725976	Contract	Part	VO-84200703
2021-12-02	144927	6725976	Contract	Operation	VO-3525700
2021-12-02	144927	6725976	Contract	Part	VO-21654870
2021-12-02	144927	6725976	Contract	Operation	VO-8460800
2021-12-02	144927	6725976	Contract	Part	SE3-OIL672800
2021-12-02	144927	6725976	Contract	Operation	VO-1783000
2021-11-09	10	6725478		Text	
2021-10-22	138414	6720763	Contract	Part	VO-22203915
2021-10-22	138414	6720763	Contract	Operation	VO-2582800
2021-10-22	138414	6720763		Text	
2021-10-22	138414	6720763	Contract	Operation	VO-2580000
2021-10-19	138414	6719570		Text	
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-980831
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-948211
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-21445539
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-21570880
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Operation	VO-1790600
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Operation	VO-1701200
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Operation	VO-2584600
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-21445536
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Operation	VO-1783000
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-20716774
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-20716780
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Part	VO-60110514
2021-10-19	138414	6719570	Contract	Operation	VO-3711700
2021-10-19	138414	6719570	Warranty	Part	VO-23241772
2021-10-19	138414	6719570	Warranty	Part	VO-60111689
2021-10-19	138414	6719570	Warranty	Operation	VO-2572700
2021-10-19	138414	6719570	Warranty	Operation	VO-2582900
2021-10-19	138414	6719570	Warranty	Part	VO-85022215
2021-10-19	138414	6719570	Warranty	Operation	VO-2580700
2021-07-21	128378	6698018	Retail	Operation	VO-6010800
2021-07-21	128378	6698018	Retail	Operation	VO-6472400
2021-07-21	128378	6698018	Retail	Operation	VO-6013100
2021-07-21	128378	6698018	Retail	Other	MILJO
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1774600
2021-07-21	128378	6698018		Text	
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1751300
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-2330600
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-2331100
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-5616600
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-3212300
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-3213000
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-2630700
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-2630800
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1770600
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1752300
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1752700

2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-3344700
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1810100
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-8720800
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Other	1120200
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-23658092
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-20579690
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-21707132
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-23880105
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-23879441
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-23690622
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-22670503
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-21983651
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-24016677
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-21983655
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-24074626
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-977005
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-949329
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-21758906
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1702000
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	SE3-OIL672800
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	SE3-EXX153926
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	SE3-MIL
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	SE3-EXX153291
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	SE3-EXX153111
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1790600
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1701200
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1783000
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Part	VO-21933934
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	LO-647
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-1701000
2021-07-21	128378	6698018	Contract	Operation	VO-6472200
2021-06-02	122697	6690969		Text	
2021-06-02	122697	6690969	Contract	Operation	VO-1783000
2021-06-02	122697	6690969	Contract	Operation	VO-6472400
2021-06-02	122697	6690969	Contract	Operation	VO-1702600
2021-06-02	122697	6690969	Contract	Operation	VO-1790600
2021-05-12	120696	6666337		Text	
2021-05-12	120696	6666337	Contract	Operation	VO-1783000
2021-05-12	120696	6666337	Contract	Part	VO-1081328
2021-05-12	120696	6666337	Contract	Part	S-9
2021-05-12	120696	6666337	Contract	Operation	LO-565
2021-05-12	120696	6666337	Contract	Part	VO-992247
2021-05-12	120696	6666337	Contract	Part	VO-992024
2021-05-12	120696	6681686	Warranty	Operation	VO-2800500
2021-05-12	120696	6681686	Warranty	Operation	VO-1701000
2021-05-12	120696	6681686	Warranty	Operation	VO-1703000
2021-05-12	120696	6681686		Text	
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Part	VO-21773447
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Part	VO-82217705
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Operation	LO-844
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Operation	VO-8515000
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Operation	VO-8515100
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Operation	LO-848
2021-05-12	120696	6681686	Contract	Part	SE3-5564-198
2021-03-26	115517	6674552	Internal	Other	1102200
2021-03-26	115517	6674552		Text	
2021-02-10	110128	6660330	Internal	Operation	VO-1820300
2021-02-10	110128	6660330	Retail	Other	TVATT001
2021-02-10	110128	6660330	Retail	Other	MILJO

2021-02-10	110128	6660330		Text	
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Operation	VO-3830600
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Operation	VO-3839500
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Part	VO-85021876
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Part	SE3-A2C59511954
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Part	VO-1593132
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Part	LO-7431074066
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Operation	VO-3833200
2021-02-10	110128	6660330	Contract	Operation	VO-1783000
2021-01-26	109209	6655488	Internal	Part	SE3-3106200563
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-1774400
2021-01-26	109209	6655488		Text	
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-1751300
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-2330600
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-2331100
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-5616600
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-21707133
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-21707132
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-20579690
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-23880105
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-23879441
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-23260134
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	SE3-EXX153926
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	SE3-MIL
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	SE3-OIL672800
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-3630400
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-84035947
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-8460100
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-82359214
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-21249472
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	LO-891
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-82356824
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-5112100
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-23149532
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-7704000
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-5120700
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-21392402
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-21636161
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	LO-645
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	LO-482
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Part	VO-23468944
2021-01-26	109209	6655488	Contract	Operation	VO-3645000
2020-12-28	1	6649973	Internal	Other	1102200
2020-12-28	1	6649973		Text	
2020-09-28	1	6624725	Internal	Other	1102200
2020-09-28	1	6624725		Text	
2020-09-03	93175	6614717		Text	
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	VO-1790600
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	VO-1701200
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	VO-1703000
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	VO-3601800
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	VO-1783000
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	LO-363
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Part	VO-84458114
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Part	VO-21571554
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Part	VO-994795
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Part	SE3-OIL672800
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Part	VO-21571555
2020-09-03	93175	6614717	Contract	Operation	VO-3630400

2020-09-03	93175	6614717	Contract	Part	VO-84035947
2020-08-18	91340	6612910	Internal	Operation	VO-1790600
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-1774600
2020-08-18	91340	6612910		Text	
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-1751300
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-2330600
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-2331100
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-2562700
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-5616600
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-2341400
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-1770600
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-2141300
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-3344700
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-1810100
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-8720800
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-3839500
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21707133
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-20579690
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21707132
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-23843835
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21764966
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21337557
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-23260134
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21743197
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21758906
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	SE3-A2C59511954
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-1593132
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	LO-743KG90
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	LO-7431074066
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-85114715
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-22777560
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	SE3-EXX153926
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	SE3-MIL
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	SE3-OIL672800
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-21496551
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-23740262
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-5130700
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Part	VO-948211
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-5129400
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-1701200
2020-08-18	91340	6612910	Contract	Operation	VO-5000600
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Operation	LO-800001
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-21316577
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-21316575
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-21520015
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-21963005
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-84027783
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-84200699
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-84046776
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-84210168
2020-08-06	72279	6611459		Text	
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Other	FRARB
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-22239247
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-22332593
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-84220615
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-980881
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-984756
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	VO-975197
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	SE3-5563

2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	LO-2406752
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Part	LO-2406900
2020-08-06	72279	6611459	Retail	Other	MILJÖ
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Operation	LO-800001
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-21316577
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-21316575
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-21520015
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-21963005
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-84027783
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-84200699
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-84046776
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-84210168
2020-08-06	72279	5341075		Text	
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Other	FRARB
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-22239247
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-22332593
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-84220615
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-980881
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-984756
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	VO-975197
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	SE3-5563
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	LO-2406752
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Part	LO-2406900
2020-08-06	72279	5341075	Retail	Other	MILJÖ
2020-07-29	89043	6609952		Text	
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Operation	LO-642
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-60112796
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-994846
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-994490
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-994619
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-990945
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-994219
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-21810157
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-984756
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-85145751
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	VO-85013963
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Part	SE3-EXX152964
2020-07-29	89043	6609952	Internal	Other	EKK001
2020-07-28	89033	6608944		Text	
2020-07-28	89033	6608944	Retail	Part	VO-20854644
2020-07-28	89033	6608944	Retail	Part	VO-965565
2020-07-28	89033	6608944	Retail	Part	VO-994446
2020-07-28	89033	6608944	Retail	Part	VO-990950
2020-07-28	89033	6608944	Retail	Operation	LO-846
2020-07-28	89033	6608944	Retail	Other	MILJÖ
2020-07-02	86244	6605343		Text	
2020-07-02	86244	6605343	Contract	Operation	LO-761
2020-07-02	86244	6605343	Contract	Part	VO-21172373
2020-07-02	86244	6605343	Contract	Part	VO-990995
2020-07-02	86244	6605343	Contract	Part	VO-990954
2020-07-02	86244	6605343	Contract	Part	VO-984869
2020-07-02	86244	6605343	Contract	Operation	VO-7610200
2020-06-24	85271	6604075		Text	
2020-06-24	85271	6604075	Internal	Operation	VO-1790600
2020-06-24	85271	6604075	Internal	Operation	VO-1703000
2020-06-24	85271	6604075	Internal	Operation	LO-390
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Operation	LO-800001
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-21316577
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-21316575

2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-21520015
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-21963005
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-84027783
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-84200699
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-84046776
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-84210168
2020-06-22	72279	5340760		Text	
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Other	FRARB
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-22239247
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-22332593
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-84220615
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-980881
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-984756
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	VO-975197
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	SE3-5563
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	LO-2406752
2020-06-22	72279	5340760	Retail	Part	LO-2406900
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Operation	LO-800001
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-21316577
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-21316575
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-21520015
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-21963005
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-84027783
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-84200699
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-84046776
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-84210168
2020-06-22	72279	6603366		Text	
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Other	FRARB
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-22239247
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-22332593
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-84220615
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-980881
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-984756
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	VO-975197
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	SE3-5563
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	LO-2406752
2020-06-22	72279	6603366	Retail	Part	LO-2406900
2020-06-04	83111	6599460		Text	
2020-06-04	83111	6599460	Retail	Other	1920300
2020-06-03	83124	6596398		Text	
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-1783000
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-21663558
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-21663562
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-1196983
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-948211
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-23444205
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-85013963
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-60112796
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-994846
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-994490
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-990945
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-994219
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-21810157
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-984396
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6421300
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6421200
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-5935000
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-1701000
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-1702600

2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	SE3-3106200563
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-984800
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6472200
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6472400
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6013100
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6425300
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6010800
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	LO-645
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-995906
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-984050
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	SE3-EXX152964
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-21177257
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-21839961
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-980464
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6455200
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-6453400
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Other	1940100
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Other	1921200
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-60110514
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-20716774
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Part	VO-20716780
2020-06-03	83124	6596398	Contract	Operation	VO-3711800
2020-05-13	80254	6594106		Text	
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-1790600
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Part	VO-22387296
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-3839500
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-3830100
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-1701000
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-1783900
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Part	SE3-A2C59511954
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Part	LO-7431074066
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Part	LO-743KG90
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Part	VO-1593132
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-3831000
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	LO-383951
2020-05-13	80254	6594106	Contract	Operation	VO-1701200
2020-05-11	80254	6593424		Text	
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Part	VO-21758906
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	VO-8720800
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Part	SE3-KI D8322571
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Part	VO-948211
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Part	VO-9130476
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	LO-334
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	VO-1790600
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	VO-3344600
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	VO-3344300
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	VO-3344800
2020-05-11	80254	6593424	Contract	Operation	LO-33447
2020-03-11	0	26936	Internal	Other	1102200
2020-03-11	0	26936		Text	
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Operation	LO-800001
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-21316577
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-21316575
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-21520015
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-21963005
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-84027783
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-84200699
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-84046776
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-84210168

2020-03-04	72279	6573750		Text	
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Other	FRARB
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-22239247
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-22332593
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-84220615
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-980881
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-984756
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	VO-975197
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	SE3-5563
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	LO-2406752
2020-03-04	72279	6573750	Retail	Part	LO-2406900
2020-02-19	70416	6573628		Text	
2020-02-19	70416	6573628	Contract	Part	VO-84035947
2020-02-19	70416	6573628	Contract	Operation	VO-3630400
2020-01-16	66556	6562149	Retail	Part	VO-82356824
2020-01-16	66556	6562149	Retail	Operation	VO-8461100
2020-01-16	66556	6562149	Retail	Other	MILJÖ
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-1774400
2020-01-16	66556	6562149		Text	
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-1751300
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-2330600
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-2331100
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-5616600
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-5000600
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-21707133
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-21707132
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-20579690
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-22253547
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-21764966
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-23260134
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	SE3-OIL672800
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	SE3-EXX153926
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	SE3-MIL
2020-01-16	66556	6562149	Warranty	Operation	VO-2549400
2020-01-16	66556	6562149	Warranty	Operation	VO-1701000
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	VO-23149532
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Part	SE3-3106200563
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-5110600
2020-01-16	66556	6562149	Contract	Operation	VO-5120700
2019-12-12	62400	6554837		Text	
2019-12-12	62400	6554837	Contract	Operation	LO-363
2019-12-12	62400	6554837	Contract	Part	VO-1606839
2019-12-12	62400	6554837	Contract	Part	VO-1210139
2019-12-04	61361	6552382	Retail	Part	VO-82421757
2019-12-04	61361	6552382	Retail	Operation	VO-8820000
2019-12-04	61361	6552382	Retail	Other	MILJÖ
2019-12-04	61361	6552382		Text	
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Operation	LO-334
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Operation	LO-363
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Part	VO-1070124
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Part	VO-8189388
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Part	VO-8189187
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Operation	VO-3630400
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Part	VO-84035947
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Operation	LO-835
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Part	VO-21249472
2019-12-04	61361	6552382	Contract	Operation	LO-891
2019-07-23	452441	6514588		Text	
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Operation	LO-846

2019-07-23	452441	6514588	Retail	Operation	LO-841
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Part	VO-82359213
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Part	VO-82359214
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Part	VO-82356819
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Part	VO-82356824
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Part	SE3-8RA 343 160 007
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Operation	VO-8461100
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Operation	VO-8460100
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Operation	VO-8464700
2019-07-23	452441	6514588	Retail	Other	MILJO
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-1774600
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-1751300
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-2330600
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-2331100
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-5616600
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-1770600
2019-06-27	42286	6505666		Text	
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-3344700
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-1810100
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-8720800
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21707133
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-20579690
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21707132
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-22253547
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21764966
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-23260134
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21758906
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-60111176
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21779648
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21891328
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21983655
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-984760
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21742017
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-22670503
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-21983651
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-984759
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	SE3-EXX153926
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	SE3-MIL
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-23149532
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	SE3-OIL672800
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-8313100
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Part	VO-84167953
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-3213000
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-5110600
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-3212200
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-2631300
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-2634900
2019-06-27	42286	6505666	Contract	Operation	VO-2630700
2019-05-24	38360	6498502		Text	
2019-05-24	38360	6498502	Warranty	Operation	VO-1701000
2019-05-24	38360	6498502	Warranty	Operation	VO-2800800
2019-05-24	38360	6498502	Retail	Part	VO-82356824
2019-05-24	38360	6498502	Retail	Operation	VO-8461100
2019-05-23	38360	6500657		Text	
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-22324048
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Other	FRARB
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-1592924
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-990941
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-1076656

2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-1076335
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-3199066
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-23149532
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-21663558
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-21663562
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-1196983
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	SE3-3106200563
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-980464
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-948211
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-1161247
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-995906
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-984050
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-981280
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-981281
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	VO-949329
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Part	SE3-EXX153291
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-4657000
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-4657200
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-7730500
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-7730600
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-7703400
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-7610400
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-7621100
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-5935000
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-5120200
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-1752700
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-4600000
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-6528700
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-6529000
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Operation	VO-6010000
2019-05-23	38360	6500657	Retail	Other	MILJO
2019-01-14	22230	6461511		Text	
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Operation	VO-1774400
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Operation	VO-1751300
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Operation	VO-2330600
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Operation	VO-2331100
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Operation	VO-5616600
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-21707133
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-21707132
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-20579690
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-22253547
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-21764966
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-23260134
2019-01-14	22230	6461511	Warranty	Operation	VO-3754200
2019-01-14	22230	6461511	Warranty	Part	VO-23307773
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	SE3-A2C59511954
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-1507304
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-1593132
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	VO-20428724
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	SE3-EXX153926
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	SE3-MIL
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Operation	LO-38395
2019-01-14	22230	6461511	Contract	Part	SE3-OIL672800
2019-01-14	22230	6461511	Retail	Part	VO-969479
2019-01-14	22230	6461511	Retail	Operation	VO-8820000
2018-12-19	15110	5372131		Text	
2018-12-19	15110	5372131	Contract	Operation	VO-3630400
2018-12-19	15110	5372131	Contract	Part	VO-84035947
2018-12-19	15110	6459751		Text	

2018-12-19	15110	6459751	Warranty	Operation	VO-3630400
2018-12-19	15110	6459751	Warranty	Part	VO-84035947
2018-11-14	15110	6447903		Text	
2018-11-14	15110	6447903	Contract	Operation	VO-3630400
2018-11-14	15110	6447903	Contract	Part	VO-84035947
2018-11-09	5097	5371597		Text	
2018-11-09	5097	5371597	Contract	Operation	LO-352
2018-11-09	5097	5371597	Contract	Part	VO-990939
2018-11-09	5097	5371597	Contract	Part	VO-969589
2018-11-09	5097	5371597	Contract	Part	VO-952625
2018-11-09	5097	6446479		Text	
2018-11-09	5097	6446479	Retail	Operation	VO-3520000
2018-11-09	5097	6446479	Retail	Part	VO-990939
2018-11-09	5097	6446479	Retail	Part	VO-969589
2018-11-09	5097	6446479	Retail	Part	VO-952625
2018-11-09	5097	6446479	Retail	Other	MILJÖ
2018-10-22	10	5371297		Text	
2018-10-22	10	5371297	Retail	Operation	VO-3900000
2018-10-08	3097	6436178		Text	
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Operation	VO-3500000
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-2259D
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-2257.10
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-994787
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-990939
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-6781769
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Operation	VO-3900000
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-969479
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-38.130310061
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-1391.03
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-9130476
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-1755.05
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-1755.18
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-948211
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	VO-20757145
2018-10-08	3097	6436178	Retail	Part	SE3-1133
2018-08-30	5097	6426274		Text	
2018-08-30	5097	6426274	Contract	Operation	LO-352
2018-08-30	5097	6426274	Contract	Part	VO-990939
2018-08-30	5097	6426274	Contract	Part	VO-969589
2018-08-30	5097	6426274	Contract	Part	VO-952625
2018-08-27	10	6425190	Warranty	Part	VO-22149717
2018-08-27	10	6425190		Text	
2018-08-27	10	6425190	Warranty	Operation	VO-3651000
2018-08-27	10	6425190	Warranty	Operation	VO-7288100
2018-08-27	10	6425190	Warranty	Operation	VO-1702600
2018-08-27	10	6425190	Warranty	Operation	VO-3500000
2018-07-26	3097	6418943		Text	
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Operation	VO-3500000
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Operation	VO-1701000
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-21211216
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-25392050
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-21244697
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-979002
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-956930
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-20375162
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-990060
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Part	VO-20382270
2018-07-26	3097	6418943	Internal	Operation	VO-1703000
2018-07-18	2489	6417852		Text	

2018-07-18	2489	6417852	Internal	Operation	LO-841
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-1710200
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	LO-171021
2018-07-10	1	6415880		Text	
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	LO-171022
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	LO-171023
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-1752400
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-1820300
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-3110400
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-6010700
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-3839500
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-1783900
2018-07-10	1	6415880	Internal	Other	1110300
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-1703000
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-1507304
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-1593132
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-20428724
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	LO-2406752
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	LO-2406900
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	SE3-5564
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-85114715
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	SE3-KI 135
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	LO-1891019-11808502
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-22282222
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-990308
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-990939
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	SE3-275-0622
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-990949
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-983014
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-983017
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-993692
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-20797152
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-993363
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-948211
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	SE3-2071.01
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-4803746
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	LO-743KG80
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	SE3-278-12161E
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-969162
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-984727
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-21211216
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	VO-85135829
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-3662000
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-3710000
2018-07-10	1	6415880	Internal	Operation	VO-1705400
2018-07-10	1	6415880	Internal	Other	EU
2018-07-10	1	6415880	Internal	Part	SE3-VMC7LJ010353512
2018-07-09	10	6414875		Text	
2018-07-09	10	6414875	Internal	Operation	LO-881ALK
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	SE3-KI D8322571
2018-07-09	10	6414875	Internal	Other	FÖRBRM
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	SE3-KI D8326550
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-1088716
2018-07-09	10	6414875	Internal	Operation	VO-8700000
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-8153709
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-20562654
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-20587131
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-20562656
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-990060

2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-20375162
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-25371123
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-6781769
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-9130476
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-948702
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-980464
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-948211
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-60111725
2018-07-09	10	6414875	Internal	Part	VO-990330
2018-07-09	10	6414875	Internal	Operation	LO-900ALI
2018-06-29	1	3541		Text	
2018-05-09	50	3410	Retail	Operation	VO-1701000
2018-05-09	50	3410	Retail	Operation	VO-1701200
2018-05-09	50	3410	Retail	Operation	VO-1709300
2018-05-09	50	3410	Retail	Operation	VO-1703000
2018-04-19	30	3350		Text	
2018-04-19	30	3350	Warranty	Operation	VO-1701000
2018-04-19	30	3350	Warranty	Operation	VO-1701200
2018-04-19	30	3350	Warranty	Operation	VO-1709300
2018-04-19	30	3350	Warranty	Operation	VO-1703000
2018-04-19	30	3350	Warranty	Operation	VO-2800800

Description (Original)	#
Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
oljebytten ingår endast för vissa modeller	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
BRANSLEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
SERVICESATS	1
VDS 4.5 10W30 BULK	33
22 Miljö avg olja	33
SPOLARVATSKA	1
TRANSMISSIONSOLJA	0.9
C1 Sidobelysning på v-sida fungerar ej.	
SIDOMARKERINGSLYKT	1
Sidomarkeringslykta komplett, byte	0.2
C2 Trasig lampa.	
C3 Byte sidomarkeringsljus.	
C1 Varnar för servo i display jag provkörde den efter att	
. Obs Sätt bilen på laddning	
Batterier, laddning	0.4
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
Programmera styrenhet	0.2
den varit srömlös / nu fungerar detta A:R	
C2 Varnar för fel i mjukvara. Felkod U300047	
C3 Kontroll uppdateringar. uppdateringen skulle hjälpa mot	
felkod U300047 samt lite andra grejer.	
Kört uppdatering på FAS.	
Provkörning OK. Inga nya fel.	
Har ställt bilen på laddning pga bara 23 volt när jag	
skulle starta den.	
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
Gäller bara för UK	
KONTAKT	2
C1 Varnar för tippad hytt när hytten är nere.	
Hyttlåskontakt, byte	0.2
C2 Givare till hyttlås kass.	
C3 Kontroll felsökning.	
Byte givare till hyttlås OK.	
Diagnostid	0.1
Centralsmörjning (fylla fett)	0.4
Samt lägg in 3st dunkar spolarvätska i hytten	
SPOLARVATSKA	3
Besiktningavgift. Användes enbart av	
garantiavdelningen lastvagnar	
skall ej användas till externkund	
C1 REFLEX BAK VÄNSTER SAKNAS (EN SIDA)	
Reflex röd 180x40	1
Övrigt	0.1
reflex hade ramalt av, gjorde rent och satte dit en ny	
resläx på krokbalen v-sida bak	
C2 reflex saknas på vänster sida	
C3 rengör och sätter dit en ny reflex	
C1 PÅBYGGNADSRAM BÅDA SIDOR FÄSTE, BRISTFÄLLIG FASTSÄTTNING	

C2 Bultar sitter löst på på båda sidor	
C3 Drar åt bultar och kontroll. OK	
Övrigt	0.7
åtdragning av första bultar på höger och vänster sidasom	
satt löst och han hade fått en 2a på dtt	
Rattstången var felmonterad, så lossat och ommonterat, och	
pga felmonterad så behövdes raktframläget justeras.	
6860	
Hydraulutrustning, Servo.	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
C1: Ratt står och vibbrerar efter att bilen stängts av.	
Aktiv styrning, elmotor, byte	1.3
ELMOTOR	1
C2: Elmotor styrning ur funktion.	
C3: Byte elmotor.	
Utfört den 26/7 mellan 1100 och 1630	
C1: Går ej att kalibrera VDS efter byte.	
Ledningar.	0.5
HUS	1
ANSLUTNINGSSSTIFT	5
C2: Stift i OBD-uttaget dåliga.	
C3: Byte OBD-uttag och stift.	
C1: Går ej att kalibrera VDS efter byte.	
Ledningar.	1.2
C2: Störande påbyggnad.	
C3: Kopplat bort det som var inkopplat i OBD uttaget och i	
färdskrivaren, Sen gick det att kalibrera.	
Opnr 371 = kopplat bort utrustning som var inkopplat 1,2	
tim.	
Påfyllning centralsmörjningsfett.	
Underhållsservice. Sekundärt operationsn	0.2
operationsnummer	
Resetid till skadeplatsen och tillbaka t	0.5
till reparerande återförsäljare. Haveri,	
Övertidsersättning	
C1: Ratt står och vibbrerar efter att bilen stängts av.	
C2: Elmotor styrning ur funktion.	
C3: Byte elmotor.	
Utfört den 26/7 mellan 1100 och 1630	
Kontroll eget arbete inkl provkörning	0.33
Service och underhåll, generellt. Sekund	0.65
Har gått igenom resten av servicen.	
Throttelventil, byte	0.4
TROTTEL	1
O-RING	1
V-KLAMMA	2
C1. Läckage.	
C2. Kontakt skadad.	
C3. Upphisning av hytten, demont den gamla throtteventilen,	
mont dit 1 st ny ventil mont dit nya klammer till	
intercolerslangen också.	
Sopaggregat	1.2
Manöverventil EVM430-F01	1
Frakt	1
NTM	
C1. Luftventil för keps läcker.	
ROR	0.3
SKARVKOPPLING SL 6	3

C2. Luftventil kass.	
C3. Demont den gamla luftventilen, mont dit 1 st ny luftventil, förlängt slangarna var lite jobb med att hitta var dom skulle sitta i ventilen, koll så att det fungerade som det skulle. Byte pga trasig, går ej at få upp så man kan tippa hytten.	
Hjulspindel, fjäderben	0.75
C1: Trögstyrd. hugger i ratten när man svänger.	
Rattaxel, byte	1.1
RATTSTÅNG	1
SEKKANTSSKRUV	2
LÄSMUTTER	2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
C2: Glapp i rattstång.	
C3: Upphissning av framvagnen demo stag koll spindlarna och dom går lätt åt båda hållen, op.nr.61100.	
Rattaxlen ena knuten kass, demont alla kåporna i bilen demont den gamla rattstången, mont dit 1 st ny rattstång mont dit alla kåporna igen koll så att det fungerade som det skulle.	
Alkolås, kalibrering	0.3
Länkstång, byte	1.1
LANKSTANG	1
LÄSMUTTER	2
C1. Drar snett.	
C2. Koll glappet bakre kullad.	
C3. Glapp, demont det gamla staget, satt mycket fasrosdat så det var mycket jobb med att få väck det, mont dit 1 st nytt stag och nya muttrar ut och provköra, justering av ratten.	
Vindrutetorkare/ spolare.	0.3
C1. Läcker spolärsvätska.	
Lahega Greenium S	1
C2. Slang hade gått av.	
C3. Klippt väck en bit av den och mont tillbaka igen.	
C1: Styrning trög och vibbrerar under körning.	
Hydraulutrustning, Servo.	0.5
TRANSMISSIONSOLJA	2
22 Miljö avg olja 1L	2
C2: Låg oljenivå.	
C3: Påfyllning olja.	
Se jobb nedan som var förutsättningen för att kunna utföra detta jobb (Fixa kepsen och byta hyttpumpen)	
C1: Keps fram på byggnationen går ej att fälla upp.	
C2: Ventil läcker luft.	
C3: Provisorisk omkoppling så vi kan lyfta kepsen och utföra rep av trög servo.	
Denna reparation var ett måste för att kunna tippa hytten så vi kunde kontrollera oljenivån i servot och fylla på servooljan.	
Sopaggregat	0.5
HANDPUMP	1
Tippump byte	0.8
TRANSMISSIONSOLJA	1
22 Miljö avg olja 1L	1
C1: Läcker olja när vi ska tippa hytten.	
C2: Hyttpump läcker.	

C3: Byte hyttump.	
Resetid till skadeplatsen och tillbaka t	1
till reparerande återförsäljare. Haveri,	
C1: Styrning trög.	
Overtidsersättning	
C2: låg oljenivå	
C3: påfyllning olja.	
luftventil till lyfta kepsen kass provisorisk omkoppling	
tillfälligt för att få upp kepsen ventil behövs bytas vid	
senare tillfälle.	
Denna reparation var ett måste för att kunna tippa hytten	
så vi kunde kontrollera oljenivån i servot och fylla på	
servooljan.	
förutom denna provisoriska reparation så var vi tvungen	
att byta hyttumpen som läckte som ett säll.	
Utfört den 19/7 mellan 10:00 och 12:30	
Repair without detail info	
Repair without detail info	
Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.5
serviceinformation	
Alkolås, kalibrering	0.3
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
SERVICESATS	1
FILTER	1
VOLVO VDS-4.5 10W-	33
30 Destr. avg. Olja	33
KYLVÄTSKA	1.9
SIDOMARKERINGSLYKT	1
Sidomarkeringslykta komplett, byte	0.2
C1: I samband med service, lyser EJ.	
C2: Lampa kass.	
C3: byte lampa, OK.	
SPOLARVÄTSKA	3
C1: Påfyllning spolarvätska.	
Påfyllning av oljor och vätskor. Sekundä	0.1
Sekundärt operationsnummer	
C2: Spolarvätska slut.	
C3: Påfyllning spolarvätska.	
Repair without detail info	
C1 Påfyllning av centralsmörjning	
Fett, centralsmörjning, påfyllning	0.2
C2 Låg fettnivå.	
C3 Påfyllning av centralsmörjning	
C1:Kopplar inte som den ska.	
Tvättkvitto	
Koppling, byte	2.9
Kopplingscylinder, byte. Losstagen växel	0.3
växellåda	

Svänhjulslager, byte. Koppling borttage borttagen	0.2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Diagnostid	0.1
Växellåda, koppling, dragläge, kalibreri kalibrering	0.2
Magnetventil, växellådsbroms (ingående a axelbroms/mellanaxelbroms), test	0.2
Koppling draggning, test	0.1
Kopplingscylinder, test	0.2
Koppling, slitagekontroll. VCADS Pro ope operation	0.2
KULLAGER	1
KOPPLINGSCYLINDER,	1
SEKKANTSSKRUV	4
SEKKANTSMUTTER	4
KOPPLINGSSATS, BYT	1
C2:Trasigt lamellcentrum.	
C3:Byte kopplingsats,kopplingscylinder,stödlager.	
Tvätt av växellåda pågrund av hydrauloljeläckage över växellåda.	
Provkörning före rep och efter rep.	
C1:Varnar för motorfel.	
SENSOR, BYTES	1
NOX-givare, byte	0.6
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
C2:Internt fel i NOX-givare 1.	
C3:Byte NOX-givare.	
C1. Kund klagar på startar ej	
SEKKANTSSKRUV	4
SEKKANTSMUTTER	4
BRÄNSLEFILTER	1
Kardanaxel bakre, borttagning-ditsättnin	0.4
Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
Montering av kardanaxel efter bärgning.	
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
C2. Vattenavskiljar filter löst.	
C3. Byte av filter.	
5041 Har gjort service 27/1	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
SERVICESATS	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
VDS-4.5 10W30 Blk	33
01 Destruk.avg Olja	33
C1. Kund klagar på sidomarkeringsljus mellan driv och löp	
Sidomarkeringslamp	1
FÖRBINDNINGSSTYCKE	2
SEXTANDHÅLSKRUV	2
FLANSMUTTER	2
Kontaktton, byte (1-8 kablar)	0.3

Elkablage och kontaktstycken, kontroll ur funktion. höger sida	0.4
C2.Avbrott i kablage och lampa	
C3. Rep av kablage i ramen samt bytt sidomarkerrings lampa	
Sidomarkeringslykta komplett, byte	0.2
C1. Rep skada enligt kalkyl	
Reparation skada enligt kalkyl	9.85
Reklamlist VTrC	1
Skylthållare EU	1
Popnit 4,8 mm grep	4
STÖTFÄNGARE	1
LAMPA	1
LOCK	1
STRÅLKASTARE	1
UNDERKORNINGSSKYDD	1
FOTPLATTA	1
INTEG	1
FOTPLATTA	1
HÅLLARE	9
SEXTANDHÅLSKRUV	9
STÅNKSÅRM	1
STÅNKSÅRM	1
Främmande Arbete	
VARMESKOLD	1
SIDOBLINKLYKTA	1
HÅLLARE	8
GLAS	1
BUNTBAND	10
BUNTBAND	10
FLANSSKRUV	3
FLANSSKRUV	3
FLANSSKRUV	4
Popnit 4,8 mm grep	1
FÖRBINDNINGSTYCKE	2
C2. Rep skada fram + sida	
C3. uppgår ej till självrisk	
Miljöavgift 49 Sek	
C1 Kund klagar på att bakaxelstyrningen slutar fungera	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
Diagnostid	0.1
Kontrollventil, byte	0.9
STYRVENTIL	1
BUNTBAND	20
Kontrollventil, byte	0.9
Batteri, byte (samtliga)	0.6
Kontroll och felsökning av kontrollventiler, linjärgivare och styrenheter EBS EAS.	
TRANSMISSIONSOLJA	4.6
.	
STYRPUMP	1
FILTER	2
O-RING	1
SNABBKOPPLING	1
TRANSMISSIONSOLJA	7.2
STYRVENTIL	1
SLANG	1
TRANSMISSIONSOLJA	10.7
Extra servopump, byte. Tre styrda axlar	1.7

Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
ibland	
C2 Felsökning C100911 C100915 C108A77 Pumpen påväg av skära. Järnsån i hela systemet. Båda styrventiler sönder pga järnsån	
C3 Bytt pump och 2 styrventiler samt rengörning av system	
OP37102 1,2	
Kontroll av kontakter, kabelage, styrenheter, kontrolventiler och vinkelgivarna på båda styrbar axlar.	
Mätning av ström och resistance.	
OP17830 1	
Kontroll och felsökning av kontrollventiler, linjärgivare och styrenheter EBS EAS.	
OP31102	
Avser demont och montering av batterier för att kontrollera säkringar i batteri boxen.	
C1 Kund klagar på att bakaxelstyrningen slutar fungera	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Diagnostid	0.1
Kontrollventil, byte	0.9
STYRVENTIL	1
BUNTBAND	20
Kontrollventil, byte	0.9
Batteri, byte (samtliga)	0.6
Kontroll och felsökning av kontrollventiler, linjärgivare och styrenheter EBS EAS.	
TRANSMISSIONSOLJA	4.6
.	
STYRPUMP	1
FILTER	2
O-RING	1
SNABBKOPPLING	1
TRANSMISSIONSOLJA	7.2
STYRVENTIL	1
SLANG	1
TRANSMISSIONSOLJA	10.7
Extra servopump, byte. Tre styrda axlar	1.7
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
ibland	
C2 Felsökning C100911 C100915 C108A77 Pumpen påväg av skära. Järnsån i hela systemet. Båda styrventiler sönder pga järnsån	
C3 Bytt pump och 2 styrventiler samt rengörning av system	
OP37102 1,2	
Kontroll av kontakter, kabelage, styrenheter, kontrolventiler och vinkelgivarna på båda styrbar axlar.	
Mätning av ström och resistance.	
OP17830 1	
Kontroll och felsökning av kontrollventiler, linjärgivare och styrenheter EBS EAS.	
OP31102	
Avser demont och montering av batterier för att kontrollera säkringar i batteri boxen.	
Action service	
PLUGGSATS	1
OMBYGGNADSSATS	
85158685	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4

Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Ventil, fördelartryckrör, byte. Ventilkå	0.3
Ventilkåpa, borttagen	
Ventilkåpa, borttagning	0.3
Ventilkåpa, ditsättning	0.4
Luftfilterhus, borttagning	0.2
Luftfilterhus, ditsättning	0.2
Tillbehörsats, programmering	0.1
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
2024216386	
Start 2024-10-14 kl.15:30	
Klar 2024-10-14 kl.23:30	
C1. Aktiv felkod P009B13 Bil går dåligt	
C2. Fel på tryckutjmningsventil	
C3. Bortkoppling av ventil enl. TPI 237-044 OK.	
OP 37102 1,2 H.	
Avser felsökning på felkod P009B13.	
Kontroll av kablage, samtliga kontaktstycke, tryckutjmningsventil och tryckgivare på commonreil rör.	
Fel på tryckutjmningsventil, fanns TPI på att koppla bort ventilen ta bort första tryckröret samt pluga samtliga hållen och programmera en ombyggnadsatts.	
Action service	
Volvo action serviceavgift Nationell	
Restid vid haveri, utryckningsservice	
Kompensation för övertid reparation TSA	
2024216386	
Start 2024-10-14 kl.15:30	
Klar 2024-10-14 kl.23:30	
C1. Förmedling	
C2. Förmedling	
C3. Förmedling	
OP 19401 594:-	
OP 19212 Huvud OP	
OP 19210 5172:- X 0,15=776:-	
Repair without detail info	
C1 Kund klagar på att bakaxelstyrningen slutar fungera	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Diagnostid	0.1
Kontrollventil, byte	0.9
STYRVENTIL	1
BUNTBAND	20
Kontrollventil, byte	0.9
Batteri, byte (samtliga)	0.6
Kontroll och felsökning av kontrollventiler, linjärgivare och styrenheter EBS EAS.	
TRANSMISSIONSOLJA	4.6
.	
STYRPUMP	1
FILTER	2
O-RING	1
SNABBKOPPLING	1
TRANSMISSIONSOLJA	7.2
STYRVENTIL	1
SLANG	1
TRANSMISSIONSOLJA	10.7
Extra servopump, byte. Tre styrda axlar	1.7

Elkablage och kontaktstycken, kontroll ibland	0.4
C2 Felsökning C100911 C100915 C108A77 Pumpen påväg av skära. Järnsån i hela systemet. Båda styrventiler sönder pga järnsån	
C3 Bytt pump och 2 styrventiler samt rengöring av system OP37102 1,2	
Kontroll av kontakter, kabelage, styrenheter, kontrollventiler och vinkelgivarna på båda styrbar axlar. Mätning av ström och resistance.	
OP17830 1	
Kontroll och felsökning av kontrollventiler, linjärgivare och styrenheter EBS EAS. OP31102	
Avser demont och montering av batterier för att kontrollera säkringar i batteri boxen. 040-6934316	
C1. Kund klagar på spricka i framrutan, kund betalar själv. Vindruta, byte	2
VINDRUTA	1
C2. Spricka i framrutan. C3. Byte av vindrutan. Miljöavgift 49 Sek	
C1. Upptäckt på service. GLAS	2
Vidvinkelspegelglas, byte	0.1
C2. Vidvinkelspeglar båda sönder. C3. Byte av spegelglas. C1. Upptäckt på service.	
GÅR EJ PÅ AVTAL, YTTRE ÅVERKAN! C2. Solskydd yttre lös/påkörd på vänster sida. C3. Fastsättning av solskydd.	
Utvändig utrustning	1
GÅR EJ PÅ AVTAL, YTTRE ÅVERKAN! Miljöavgift 49 Sek	
Bil baksida nycklar i främre rostfrialåda! Yüksel Türk 0730-872540	
C1. Upptäckt på service. Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
C2. Torkarblad slitna. C3. Byte av torkarblad. C1. Upptäckt på service.	
Yttre prydnadsdetaljer, emblem, reflex	0.1
Reflex orange 60 m	1
C2. Sidoreflex vänster bak slitna. C3. Byte av sidoreflex vänster bak. C1. Upptäckt på service.	
SPINDELBULTSATS	2
LOCK	2
LOCK	2
Styrspindel, renovering. Inkl. lager och TÄTNINGSRING	2.9
LÅSMUTTER	1
SEXKANTSMUTTER	1
O-RING	1
O-RING	2
Hjulspindel, fjäderben	2
C2. Spindelbultar glapp/slitna vänster sida löpaxel och	

vänster sida pusheraxel.	
C3. Byte av spindelbultar.	
OP:61100 2,0 tim. Losstagning/värmning av fastrostade	
bultar till bromsok båda sidor samt rengörning och	
uppfriskning av gängor.	
C1. Upptäckt på service.	
KULLED	1
LÄSMUTTER	1
Hjulinställning, kontroll	1
Hjälpstyrssystem	2.5
Toe-in, justering	0.3
Fyra axlar	
Pusheraxel.	
Rakt fram läge, justering	2.8
Parallellitet, vinkelräthet, bakaxlar, j	0.4
justering	
C2. Glapp i yttre kuller till kolv på pusheraxel.	
C3. Byte av yttre kuller samt utfört hjulinställning.	
OP:64700 2,5 tim. Losstagning/värmning av fastrostad	
kuller, rengörning och uppfriskning av gängor. Byte av	
kuller till styrcylinder pusheraxel.	
C1. Upptäckt på service.	
Framskärm	0.2
HÄLLARE	14
C2. Skärmbreddare lösa båda sidor fram , fästen slitna.	
C3. Byte av klips.	
C1. Upptäckt på service.	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
NOX-givare, byte	0.6
SENSOR, BYTES	1
BUNTBAND	8
Avgasåterledningssystem, diagnos	0.5
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
C2. Nox-givare utlopp kortsluten.	
C3. Byte av nox-givare utlopp.	
Aktiv felkod EMS/P22FE00	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
C1. Upptäckt på service.	
Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
Ingående operationer:	
77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
51121 Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losstagna hjul	
Bromsklotsar, byte (två drivhjul)	1.8
Ingående operationer:	
77036 Drivhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
51221 Bromsklotsar, byte (två bakhjul). Losstagna hjul	
BROMSKLOTSSATS	1
BROMSKLOTSSATS	1
C2. Bromsklotsar slitna fram och drivhjul.	
C3. Byte av bromsklotsar fram och drivhjul.	
C1. Upptäckt på service.	
AVGASRÖR	1
STROPP	1
LAGERTAPP	1
LAGERTAPP	1
INSEKSKRUV	1
V-KLAMMA	1
V-KLAMMA	1

FLANSMUTTER	1
FLANSSKRUV	1
Ljuddämpare och avgasledning. Sekundärt	1.2
C2. Avgasrör rotskadad efter katalysator.	
C3. Byte av avgasrör och upphängning mellan katalysator och slutrör.	
OP:25200 1,2 tim. Byte av avgasrör och upphängning mellan katalysator och slutrör.	
C1. Upptäckt på service.	
TRYCKFJADER	2
Hyttfjäder bakre, byte (två)	0.8
C2. Höger bakre hyttfjäder brusten.	
C3. Byte av bakre hyttfjädrar.	
C1. Upptäckt på service.	
Sidobelysning. Sekundärt operationsnumme	1.4
Positionslampa LED	2
SKARVHYLSA	4
SEXTANDHÅLSKRUV	4
FLANSLÅSMUTTER	4
C2. Sidomarkeringar bakre båda sidor kortslutna.	
C3. Byte av sidomarkeringar och rep av kablar.	
OP:35500 1,4 tim. Kontroll, felsökning. Byte av sidomarkeringar och rep av kortslutna kablar.	
C1. Upptäckt på service.	
SENSOR	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Givare, beläggsnitage, byte. pusheraxel	0.4
C2. Bil varnar för ojämnt slitna bromsar pusheraxel, slitagegivare vänster sida kortsluten.	
C3. Byte av vänster slitagegivare.	
C1. Montering av regskylt och ny hållare.	
C2. Hållare saknas.	
C3. Mont av regskylt och ny hållare.	
Yttre skyltar	0.1
Skylthållare EU	1
Reklamlist VTrC	1
Bil baksida nycklar i främre rostfrialåda!	
Yüksel Türk 0730-872540	
Har bokat in bilen tidigt i besiktningstiden så att eventuella fel ska hittas och repareras innan besiktningen. Behöver vi beställa delar så boka omedelbart in en ny tid för reparation efter fullservice. Har lagt till tid på fullservice för rep av mindre fel såsom lampor och ljusinställning osv."	
Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
bara primärfilter	
Lufttork kassett, byte	0.3
Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
byte	
Partikelfilterinsats, byte	0.8
Generatorrem, byte	0.3
Remspännare, generator, byte	0.6

Drivremmar, fläkt, byte	0.2
Fläktremspännare, byte	0.2
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se serviceinformation	0.5
Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.6
Växellåda, olja och filter byte. Smörjpl	0.3
Smörjplats	
Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3
Alkolås, kalibrering	0.3
Tvätt av fordon lastbil / buss	1
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.9
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TATNINGSRING	1
FILTER	1
SERVICESATS	1
LUFTRENARE	1
PARTIKELFILTER, BY	1
FLERSPÄRSREM	1
REMPÄNNARE	1
REMPÄNNARE	1
O-RING	2
PACKNING	2
FILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
PACKNING	1
PLOMBERINGSKÅPA	1
Plomb DTC04.0B	1
Etikett max90km/h	1
PAPPERSRULLE	1
Backupbatteri till	1
FLERSPÄRSREM	1
OLJEFILTERSATS	1
PLUGG	1
MAGNETPROPP	1
V SYN AO 97312 Blk	15
01 Destruk.avg Olja	15
V SYN GO 97307 Blk	16
01 Destruk.avg Olja	16
OKQ8 SPOLARVÅTSKA	16.8
VDS-4.5 10W30 Blk	33
01 Destruk.avg Olja	33
Action service	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Kontaktdon, byte (1-8 kablar)	0.3
Batteri, ditsättning (samtliga)	0.4
Batteri, borttagning (samtliga)	0.3
Isolerad ringkabel	2
2024141339	
Start 2024-07-01 kl. 20.00	
Klar 2024-07-01 kl. 03.30	
C1. Kund klagar på det huggar i styrningen, servon försvinner.	
C2. Arg på plussmatning kablage till EAS styrenhet.	
C3. Diagnos U100911	

C108B02	
C108A77	
C100915	
C100B71	
C109B68	
C108A77	
Kontroll av kablage mellan EAS styrenhet och kontrollventil.Kontroll av kablage till linjärgivare andra axel.	
Kontroll av matningskablar från batterilåda till EAS styrenhet, ärg på kablage i sökringslåda bakom batterier.	
Op 37102 1,6tim	
Byte av 2 st kabelskor i säkringslåda bakom batterier.	
Action service	
Volvo action serviceavgift Nationell	
Restid vid haveri, utryckningsservice	
Kompensation för övertid reparation TSA	
2024141339	
Start 2024-07-01 kl. 20.00	
Klar 2024-07-01 kl. 03.30	
C1. Förmedling	
C2. Förmedling	
C3. Förmedling	
OP 19401 594:-	
OP 19212 Huvud OP	
OP 19210 642:-	
C1. Kund klagar på problem med styrbara axlar	
SENSOR	1
HUS	1
LEDNINGSTATNING	4
ADAPTER	1
ANSLUTNINGSSSTIFT	4
LEDNINGSTATNING	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Loggade felkoder:	
Diagnostid	0.1
Elfelsökng, kontroll av ledningsmattor, givare samt	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Givare styrvinkel, hydraulcylinder, byte	0.9
Gäller löphjulsaxel.	
Hjulinställning, kontroll	1
Aktiv bakaxelstyrning, kalibrering	0.4
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Programmera styrenhet	0.2
ACM	
EMS	
HMI/IO	
IC	
TECU	
VMCU	
Flexibel strömställarpanel, kalibrering	0.3
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
Kontaktidon, byte (1-8 kablar)	0.3
Byte oxiderat kontaktstycke för givare.	
EAS C100911, C100915, C108B02.	
Kontrollmätning kablage från holken till styrventilen	
Från styrventilen till linjärgivare	
Från styrenheten till linjärgivare	

ventiler för stybara axlar.	
Kontaktstycke för linjärgivare på löphjulsaxel var grönoxiderat.	
C2. Felkoder EAS C100911, C100915, C108B02.	
C3. Byte linjärgivare + kontaktstift	
Op 17830 1,8H	
Elfelsökning, kontroll av ledningsmattor, givare samt ventiler för stybara axlar.	
Kontaktstycke för linjärgivare på löphjulsaxel var grönoxiderat.	
Repair without detail info	
Nyckel i verktygslådan bilen bak sida.	
C1. Upptäckt på service.	
LUFTFJADER	4
LUFTFJADER	4
FLANSLÄSMUTTER	8
SEKKANTSMUTTER	4
FLANSLÄSMUTTER	8
LUFTFJADER	2
FLANSLÄSMUTTER	1
SEKKANTSMUTTER	1
FLÄNSSKRUV	1
LUFTFJADER	1
FLANSLÄSMUTTER	1
FLANSLÄSMUTTER	1
BUNTBAND	10
BUNTBAND	15
Luftfjäderbälg, drivaxel, byte	1
Luftfjäderbälg, drivaxel, byte. En	0.4
Luftfjäderbälg, tagaxel, byte. En	1
Luftbälg, byte (varje ytterligare). en	0.3
Lyftbälg, byte	1
Fjädring bak, hydraul-, gas- och luftfjä	1.5
FLANSLÄSMUTTER	2
SEKKANTSMUTTER	2
FLÄNSSKRUV	2
Luftfjäderbälg, byte	1
Båda sidor på pusheraxeln.	
C2. Alla bälgar driv läckage. Alla bälgar löp läckage.	
Stora bälgar på pusheraxel läckage. Lyftbälg läckage.	
C3. Byte av luftbälgar.	
OP:72600 1,5 tim. Extra tid pga losstagnning/kapning av fastrostade muttrar och bultar.	
C1. Upptäckt på service.	
SLANG	1
TRANSMISSIONSOLJA	0.9
Hydraulslang, byte	1.4
C2. Slangar till bakre styrbara axel torrspruckna.	
C3. Byte av slangar.	
C1. Upptäckt på service.	
225Ah, EFB CE	2
Batteri, byte (samtliga)	0.6
C2. Batterier dåliga enligt baterianalysator..	
C3. Byte av batterier.	
Batterikoder:	
DJSHP6S-W465G0BF	
DK2RP6S-W465G0BC	
C1. Upptäckt på service.	
PACKNING	1

O-RING	1
O-RING	1
Packning, separator vevhusventilation, b	0.6
O-RING	1
FLANSSKRUV	3
FLÄNSSKRUV	1
PLANPACKNING	1
Kraftuttag (vevaxel, motor). Sekundärt o	2
PINNSKRUV	4
FLANSMUTTER	4
Kraftuttag, bortagning	0.4
Kraftuttag, ditsättning	0.5
Tvättning del av vagn för felsökning	0.3
byte	
C2. Oljeläckage vid vevhusventilationsfilter och oljeläckage vid kraftuttag. Packningar otäta.	
C3. Byte av packningar.	
OP:48200 2,0 tim. Byte av pinnbultar till kraftuttag.	
Losstagning av skurna pinnbultar. Uppfriskning av gängor.	
C1: Hittat på service.	
C2: List till nummerskylt fram saknas.	
C3: Montering av list.	
Emblem, Reflex, Backspegel.	0.1
Montering av låslist till nummerskylt fram.	
C1: Hittat på service.	
C2: Orange reflex vänster bak saknas.	
C3: Montering av reflex.	
Yttre prydnadsdetaljer, emblem, reflex	0.3
Borttagning och rengörning från gammalt klister samt montering av ny reflex vänster på sidan av underkörningsskydd bak.	
List VTrC	1
GÅR EJ PÅ AVTAL, YTTRE ÄVERKAN!	
GÅR EJ PÅ AVTAL, YTTRE ÄVERKAN!	
Miljöavgift 49 Sek	
TEL:070-2507547	
matz.hirche@prezero.com	
Bil baksidan och nycklar i vänster rostfriaådan	
Basservice. Smörjning av chassi och olje oljebyten se serviceprotokoll	1.3
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
SERVICESATS	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
VDS-4.5 10W30 Blk	33
01 Destruk.avg Olja	33
OKQ8 SPOLARVATSKA	12.4
C1. Kund klagar på varning motorsystemfel.	
PACKNING	1
L-MATTA	1
BUNTBAND	1
TRYCKSENSOR	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5

Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
Common rail-bränslesystem, test. Losstag	0.2
Losstagen	
Insprutare och tryckrör. Sekundärt opera	0.3
Luftfilterhus, ditsättning	0.2
Luftfilterhus, borttagning	0.2
EMS/P019064	
Ventilkåpa, borttagning	0.3
Ventilkåpa, ditsättning	0.4
Insprutare och tryckrör. Sekundärt opera	2.5
Ledningsmatta, enhetsinsprutare, byte	0.2
Byte av bakre ledningsmatta innanför ventilkåpa.	
Trycksensor, fördelartryckrör, byte. Ven	0.2
Ventilkåpa borttagen	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
C2. Bränsletryksgivare och kabelmatta kortsluten.	
C3. Byte av givare och ledningsmatta.	
OP:23700 0,3 tim. Varmkörning av motor för att kunna utföra test OP:23753	
OP:23700 2,5 tim. Följt guidad på techtool för felkod EMS/P019064 och följt servicebulletin V-23-145.	
Kontrollerat och mätat givare och kablage till railtryksgivare, demonterat och kontrollerat giavare.	
Bränsletryksgivare och kabelmatta kortsluten.	
C1. Spolningen vänster sida fungerar väldigt dåligt och Rengörare. Sekundärt operationsnummer	0.3
det försvinner mycket spolävska fort	
C2. Slang till vänster torkararm otät.	
C3. Skarvning och montering av slang.	
OP:36300 0,3 tim. Kontroll, felsökning. Slang till vänster torkararm otät. Skarvning och montering av spolävska slang till vänster torkararmanslutning.	
LAGERTAPP	1
LAGERTAPP	1
INSEXSKRUV	1
FÄSTBAND	1
KONSOL	1
Ljuddämpare och avgasledning. Sekundärt	1.2
C1. Upptäckt på service.	
C2. Sista upphängningskonsoll till avgasrör avrostad.	
C3. Byte av konsol.	
OP:25200 1,2 tim. Byte av sista upphängningskonsoll till avgasrör. Demont och mont av batteri och bakre vägg i batterilåda för åtkomst till konsoll.	
Repair without detail info	
Action Service	
Hydraulutrustning, Servo.	2.4
SERVORÖR	1
NIPPEL	2
TRANSMISSIONSOLJA	3.2
Diagnostid	0.1
Hjälpstyrssystem	0.3
SERVORÖR	1
2023246891	
Start 2023-11-11 Kl 9,00	
Klar 2023-11-11 Kl 12,00	
C1. Kund klagar på servoläckage	
C2. Defekta servorör.	

C3. Byte rör.	
OP 645 2,4h	
Felsökning; läcker vid rör från styrventil mot servopump.	
Byte av rör samt nipplar.	
OP17830 0,3 Provkörning efter rep samt kontroll av	
läckage ok.	
Action Service	
Restid vid haveri, utryckningsservice	
Volvo action serviceavgift Nationell	
Nationell VO 594,00 RT 831,00	
Kompensation för övertid reparation TSA	
2023246891	
Start 2023-11-10 Kl 09:00	
Klar 2023-11-10 Kl 12:00	
C1. Avser förmedlingsavgift	
C2. Avser förmedlingsavgift	
C3. Avser förmedlingsavgift	
OP19401 594:-	
OP19212 Huvud OP	
OP19210 3494:- X 0,15=524:-	
Hjulinställning.	1
C1. Kund klagar fortfarande på löphjulen snedställer sig	
STYRVENTIL	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
C108A77, Y53 10ggr	
Kontrollventil, byte	0.9
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Mätning kablage till kontroll ventil från holk till	
C10133A Hjulsensor 7:e hjul	
kontaktstycke i ramen	
Från kontaktstycke till kontrollventil	
Hjulinställning, kontroll	1
Aktiv bakaxelstyrning, kalibrering	0.4
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
värst är det vid backning	
C2. Kontrollventil löpaxel defekt, intermittent fel	
ABS-sensor 7:e hjul	
C3. Byte kontroll ventil + hjulinställning	
WHEEL SPEED SENSOR	1
BUNTBAND	30
Hjulhastighetsgivare, byte (tag axel)	0.5
C1. Kund klagar på varnar för ABS	
C2. Felkod C10133A Sensor 7	
C3. Byte ABSgivare 7	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Kontrollmätning kablage till ABSgivare	
TEI: 040-6934350	
Bil baksida nycklar rostfrilåda	
BRICKA	2
FLÄNSMUTTER	2
Ram, Fjäderfäste.	1
Vänster bakre fjäder hilla på framaxel lösa muttrar,	
Hjulinställning.	2
Hade problem med axel mätning fick mät om och starta om	
datorn.	
Multiolja WD 40, 2	1
nästan även den främre var lös. Monterat nya muttra på	
bakre hilla och moment dragit.	

BACKJOBB 5320	
C1. Kund klagar att bil drar snett samt styrbaraxel	
Rakt fram läge, justering	2.8
LÄSMUTTER	2
LANKSTÅNG	1
PARALLELLSTAG	1
LÄSMUTTER	2
Framvagnslitage, kontroll	0.7
Länkstång, byte	1.3
Parallellstag, borttagning	0.4
Parallellstag, ditsättning	0.9
Toe-in, justering	0.3
fungerar inte som det ska.	
C2. Glapp i kulleleder till styrstag och parallellstag.	
C3. Byte av styrstag och parallellstag.	
Framfjäder, byte (vänster sida)	2.5
FRAMFJÄDER	1
FJÄDERKRAMPA	1
FJÄDERKRAMPA	1
FLANSMUTTER	4
HYLSA	1
FLÄNSSKRUV	2
FLÄNSSKRUV	1
FLÄNSSKRUV	1
Action service 2023198292	
FLÄNSSKRUV	1
Fjädring fram, bladfjäder	3.5
Start 2023-09-12 kl.15,30	
Klar 2023-09-13 kl.02,30	
C1. Kund klagar på vänster framfjäder.	
C2. Vänster fjäder framaxel knäckt.	
C3. Byte av vänster fjäder fram.	
OP:72100 1,6 tim. Extra tid för losstagning/värmning samt	
kapning av fastrostade bultar/fjäderkrampor.	
OP:72100 1,9 tim. Demont och mont av	
extrautrustning för åtkomst.	
C1. Förmedlingsavgif avser jobb 1.	
Volvo action serviceavgift Nationell	
Restid vid haveri, utryckningsservice	
Kompensation för övertid reparation TSA	
C2. Förmedlingsavgif avser jobb 1.	
C3. Förmedlingsavgif avser jobb 1.	
OP:19401 557:-	
OP:19212 Huvud OP	
OP:19210 6732 x 0,15 = 1009:-	
C1. Kund klagar på luftläckage under hytt.	
FLÄKTRING	1
PINNSKRUV	4
FLANSLÄSMUTTER	4
SLANGKLAMMA	1
SLANGKLAMMA	1
Fläktring, byte	2.6
Fläkt, fläktkåpa och koppling. Sekundärt	2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
APM, status	0.3
Pneumatiskt system, status	0.2
C2. Läcker när kompressor laddar, fläktring otät.	
C3. Byte av fläktring.	

OP:26300 2,0 tim. Kontroll av samtliga nippelar, slangar och luftbälgar fram, upptäckt läckage på fläktring när luftkompressor laddar.	
C1. Kund klagar på bakaxelstyrning fungerar ej, Diagnostid	0.1
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Batterisystem, test. Batterianalysator	0.3
FÖRBINDNINGSSTYCKE	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
löphjulen ställde sig snett när kund backade in bilen på gården trots att kund backade rakt.	
C2. Kabelbrott, strömkabel till bakaxelstyrning i batterilådan bakom batterierna avbrott.	
C3. Rep av kabel bakom batterierna.	
Felkoder:	
CCIOM C10F013 Batterigivarmodul Öppen krets	
EBS C108a77 Bakre aktiv styrning bakre vinkel-Läge efter kommando kan inte nås.	
EAS U30031C Batteristyrka kretsspänningen är utanför området EAS.	
C108B02 Bakre aktiv styrning mellan axel fordonshastighet allmänt signal fel.	
OP:17830 2,0 tim. Diverse inaktiva felkoder på EAS, pekade mot dåliga batterier. En aktiv felkod på batterigivarmodul. Kontrollerade batterier, batterier var ok. Kontrollerade säkringar, hittade kabelbrott bakom batterierna. Skarvat en kabel bakom batterier. Felet försvann.	
Kalibrerat styrvinkel givare.	
SLANGKLAMMA	1
C1. Upptäckt på service.	
Luftrenare och spjällhus. Sekundärt oper	0.3
C2. Klamma sliten till luftrör från luftfilterhus.	
C3. Byte av klamma.	
OP:25600 0,3 tim. Klamma sliten till luftrör från luftfilterhus. Byte av klamma.	
C1. Kund klagar på styrningen troligtvis fel i Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
EAS C108B02	
FAS C100254	
Diagnostid	0.1
Felkod pekar på behov av kalibrering av styrning samt Färdskrivare, chassi ID, programmering.	0.4
DTCO	
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
avvikaande signal från färdskrivare.	
Varnar för att färdskrivare inte har chassinr.	
Elkablage och kontaktstycken, kontroll kalibreringen	0.4
C2. I behov av kalibrering.	
EAS C108B02 FAS C100254	
C3. Ufört kalibrering.	
OP17830 0,3	
Felkod pekar på behov av kalibrering av styrning samt avvikaande signal från färdskrivare.	

Varnar för att färdskrivare inte har chassinr.	
Besiktningavgift. Användes enbart av garantiavdelningen lastvagnar	
Underhållsservice.	
Action service	
SENSOR	1
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Aktiv felkod EAS C10081C, EBS C108A77	
Diagnostid	0.1
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Felsökning; felkod pekar på defekt styrvinkelgivare.	
Givare styrvinkel, hydraulcylinder, byte	0.9
STYRVENTIL	1
TRANSMISSIONSOLJA	2.1
Programmera styrenhet	0.2
FAS	
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Kontrollventil, byte	0.9
Gäler pusheraxel.	
Efter byte av givaren ställde sig hjulen snett vid provkörning.	
Loggade felkoder EAS C100915, C100A15.	
Felsökning; osäker funktion på kontrollventil.	
2023169694	
Start 2023-08-02 kl.	
Klar 2023-08-02 kl.	
C1. Kund klagar på styrbaraxlar ur funktion.	
C2. Loggade felkoder EAS C100915, C100A15.	
C3. Bytat styrvinkelgivare och styrventil	
OP 17830 1 tim	
Efter byte av givaren ställde sig hjulen snett vid provkörning.	
Loggade felkoder EAS C100915, C100A15.	
Felsökning; osäker funktion på kontrollventil.	
Action service	
Volvo action serviceavgift Nationell	
Restid vid haveri, utryckningsservice	
Kompensation för övertid reparation TSA	
2023169694	
C1. Förmedling	
C2. Förmedling	
C3. Förmedling	
OP 19401 557:-	
OP 19212 Huvud OP	
OP 19210: 1320:- x 4,5 = 5940:-	
5940:- x 0,15 = 891:-	
C1. Alkolås ur funktion.	
Startlås.	0.2
Elfelsökning; kontrollmätning spänning,	
Alkolås, aktivering	0.2
Kalibrering Alkolås	0.3
Alkolås Interlock	1
C2. Defekt alkolås.	
C3. Byte dito.	
Elfelsökning; kontrollmätning spänning, kontroll ledningsmatta etc.	
Alkolås är defekt.	
kontroll ledningsmatta etc.	

Alkolås är defekt.	
Byte alkolås	
ANSLUTNINGSSSTIFT	4
LEDNINGSTATNING	4
HUS	1
HUS	1
ANSLUTNINGSSSTIFT	4
LEDNINGSTATNING	4
BUNTBAND	10
SLANG	1
ELLEDNING	1
ELLEDNING	1
ELLEDNING	1
1 x 0,75 mm <sup>2</sup> , rosa	1
LOCK	1
C1.Kund klagar på styrbaraxlar ställer sig snett även om	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Kontaktton, byte (1-8 kablar)	0.3
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
Ledningar.	1.2
Rep kablage XC356-B267	
Kontrollmätning kontaktstycke XC356	
Kontrollmätning kontaktstycke B267	
C100154	
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
ratten är rak	
C2. Kabel brott.	
C3.Kontroll felsökning kablar till Givare styrvinkel	
styrkolv Axel 2.	
Prov mätt kablar fel avbrott.	
Tillverkade kabel matta med 4 kablar.	
SR#: 1-17682513163	
RESERVDELSUTLÄMNING	1.5
Mercurius case #: 2023169694	
Jourarbete 2023-08-02	
Reservdelsutlämning, 1 st VO 21933934. KOD 90	
Anskaffning TAXI för Transport till ÅF 151.	
Främmande arbete Service och Underhåll	
STANKSKYDD VOLVO 6	1
GLAS	1
Aluminiumskena 600	1
Reflex tejp	2.6
Reflex röd 90 x 4	2
C1: Fel hittades på service.	
C2. Stänkskydd andra axel hö sida saknas.	
C3. Montering av nytt stänkskydd.	
C1: Fel hittades på service.	
C1: Fel hittades på service.	
C2. Reflex tejp underkörnings skydd slitna samt skadad	
reflex röd både sidor.	
C3. Monterat av nytt reflex tejp och reflex röd båda sidor.	
Stänkskydd bakre, byte	0.3
Backspegelglas, byte	0.1
Reflex, byte	0.7
C2. Spegelglas vä sida övre delen sönder	
C3. Byte av backspegelglas	
Miljöavgift 49 Sek	
Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	

Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se serviceinformation	0.5
Alkolås, kalibrering	0.3
Tvätt av fordon lastbil / buss	1
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
SERVICESATS	1
FILTER	1
BRANSLEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
OKQ8 SPOLARVÄTSKA	12.3
VDS-4.5 10W30 BIK	33
TORKARBLAD	2
C: Fel hittades på service.	
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
C2. Slitna torkarblad.	
C3: Bhyte av torkarblad.	
AKTUATOR	1
Elmotor, backspegel, byte	0.3
Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
C1. Kund klagar på vänster backspegel justering ur funktion	
C2. Kortslutning motor till justering	
C3. Mätning kablage, byte motor vänster backspegel	
Repair without detail info	
SLANG	1
Slang har blivit skada vid montering 5191 eller 5119 ?	
Action Service	
SLANG	1
BUNTBAND	10
SERVORÖR	1
SERVORÖR	1
SNABBKOPPLING	2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
EAS C108A77 aktiv.	
Hjälpstyrssystem	3
Felsökning; brustet slangpaket för styrbar pusheraxel.	
SNABBKOPPLING	2
OBS LIGGER VID BILEN OBS	
TRANSMISSIONSOLJA	2.7
Servorör, byte	1.1
Påfyllning av hydraulolja. Incl. luftnin	0.7
luftning av hydraulsystem	
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
Slanganslutning är ny typ jämfört mot rören dem ska sitta på, provade med ny snabbkoppling enligt TPI.	
Fungerar inte, bytade insat men är olika djup i mutter för ny anslutning så fungerade inte heller.	
Demont. av rör för att kapa bort gammal mutter och försöka montera ny anslutning, är olika djup även här så låsringen låser ej.	
Behövs nya delar men finns inte att få tag på under kvällstid.	

Att beställa är nya rör samt nya slangar ifall de tagit skada.	
Hydraulslang, byte	1.4
2023115783	
Start 2023-05-25 KL 15:30	
Klar 2023-05-27 KL 18:00	
C1. Kund klagar på att bilen varnar för styrbar axel ur funktion.	
C2. Brustet slangpaket för pusheraxel.	
EAS C108A77 aktiv.	
C3. Byte av slangar och rör till styrbaraxel främre	
OP614 3 timmar	
Felsökning; brustet slangpaket för styrbar pusheraxel.	
Slanganslutning är ny typ jämfört mot rören dem ska sitta på, provade med ny snabbkoppling enligt TPI.	
Fungerar inte, bytade insats men är olika djup i mutter för ny anslutning så fungerade inte heller.	
Demont. av rör för att kapa bort gammal mutter och försöka montera ny anslutning, är olika djup även här så låsringen låser ej.	
Behövs nya delar men finns inte att få tag på under kvällstid.	
Att beställa är nya rör samt nya slangar ifall de tagit skada.	
Action Service	
Volvo action serviceavgift Nationell	
Nationell VO 557,00 RT 780,00	
Resetid till skadeplatsen och tillbaka t	1
Kompensation för övertid reparation TSA	
2023115783	
Start 2023-05-25 KL 15:30	
Klar 2023-05-27 KL 18:00	
C1 Förmedling	
C2 Förmedling	
C3 Förmedling	
OP 1940100 557:-	
OP 192120 1 timme. Körning från Volvo i Trellborg till Volvo i sunnanå	
OP 192100 8976:- X 0,15=1346:-	
TEL:070-2507547	
C1. Kund klagar på kylvätskeläckage.	
SKARVDON	1
ROR	2
BUNTBAND	6
BUNTBAND	10
Kylsystem, avtappning och påfyllning av kylvätska	0.8
Kylsystem, provtryckning	0.4
Kylare och anslutningsdetaljer. Sekundär	2
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
C2. Kylvätskerör i ram till ad-blue pump otät.	
C3. Byte av kylvätskerör.	
OP:26900 2,0 tim. Kontroll/felsökning kylsystem.	
Kylvätskerör i ram till Ad-blue pump otät.	
Tillverkning av nytt kylvätskerör.	
C1. Kund klagar på ABS felkod C10133A, C10143A och	
TEL:070-2507547	
BROMSKLOTSSATS	2
BROMSKLOTSSATS	2

Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling- Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	0.5
Bromsklotsar, test	0.2
Hjulhastighetsgivare, test	0.6
Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
Ingående operationer:	
77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
51121 Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losstagna hjul	
Bromsklotsar, byte (två drivhjul)	1.8
Ingående operationer:	
77036 Drivhjul borttagning-ditsättning (två sidor)	
51221 Bromsklotsar, byte (två bakhjul). Losstagna hjul	
Bromsklotsar, byte (två löphjul)	1.7
Ingående operationer:	
77062 Löphjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
51321 Bromsklotsar, byte (två löphjul). Losstagna hjul	
Bromsklotsar, byte (två löphjul)	1.7
Ingående operationer:	
Gäller pusheraxel	
77062 Löphjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
51321 Bromsklotsar, byte (två löphjul). Losstagna hjul	
EBS/C108D07	
Alla klotsar slitna.	
Inget fel på ABS.	
ojämnt slitna bromsar.	
C2. Bromsklotsar slitna fyra axlar.	
C3. Byte av bromsklotsar fyra axlar.	
TEL:070-2507547	
C1. Kund klagar på oljud/gnissel från rutlist vänster dörr.	
TATNING	1
Fönsterhiss	0.6
C2. List sliten/torrsprucken.	
C3. Byte inre nedre list.	
OP:83500 0,6 tim. Kontroll, felsökning.	
List sliten/torrsprucken. Byte inre nedre list förardörr.	
TEL:070-2507547	
Färdskrivare.	0.45
Tiden räckte inte till för färdskrivarkontroll.	
.	
S2449 EMS AND ACM, SW UPDATE. FH/FM (4)	
EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka kampanj	0.4
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
Basservice. Smörjning av chassi och olje oljebyten se serviceprotokoll	1.3
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
SERVICESATS	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.2
PLOMBERINGSKÅPA	1
Plomb DTC04.0B	1

Etikett max90km/h	1
PAPPERSRULLE	1
Backupbatteri till	1
Sn:UN01749150	
Färdskrivare, programmering. Kampanj end endast	0.3
VDS-4.5 10W30 Blik	33
01 Destruk.avg Olja	33
DÖRRSTOPP	1
C1. Upptäckt på service.	
Dörrstopp, byte	0.2
C2. Oljud/sliten dörrstopp vänster sida.	
C3. Byte av dörrstopp.	
FÖRBINDNINGSTYCKE	2
Sidomarkeringslamp	1
C1. Upptäckt på service.	
Sidomarkeringslykta komplett, byte	0.2
C2. Sidomarkering vänster bak kortsluten.	
C3. Byte av sidomarkering.	
Besiktningavgift. Användes enbart av garantiavdelningen lastvagnar	
Leveransservice	
DISTANSHYLSA	1
Påbyggnadsarbete	0.5
FLANSLÅSMUTTER	1
BRICKA	1
BRICKA	1
FLANSSKRUV	1
Kalibrering Alkolås	0.3
Miljöavgift 49 Sek	
C1. Upptäckt på service, avgasläckage från grenrörspackning	
PACKNING	6
FLANSSKRUV	12
Packningar, avgasgrenrör, byte	3.8
Servoutrustning	0.5
Underhållsservice.	1
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Fullservice. Angående smörjning av chass chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	2.6
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
Kylvätska, byte	0.6
Lufttork kassett, byte	0.3
Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.5
Laddningsregulator, byte	0.5
Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.6
Alkolås, kalibrering	0.3
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
FILTER	1
SERVICESATS	1
LUFTRENARE	1
LADDNINGREGULATOR	1
FILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1

PACKNING	1
BRÄNSLEFILTER	1
KYLVÅTSKA	22
VDS-4.5 10W30 Blk	33
01 Destruk.avg Olja	33
OKQ8 SPOLARVÅTSKA	11.5
Övrig Klädsel.	0.1
GUMMIMATTA	1
C1. Rep av provisorisk lagning av kabel till startmotor.	
KRAFTKABEL	1
Startmotor.	0.9
GLAS	1
Backspegelglas, byte	0.1
C1. Bil startar inte.	
Kabelsko A 4665 R	1
Diagnostid	0.1
Resetid till skadeplatsen och tillbaka t	0.5
Ledningar.	0.3
Jobb 3.....	
Hjulinställning, kontroll	1
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Aktiv bakaxelstyrning, kalibrering	0.4
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverket	0.2
Toe-in, justering	0.3
Krediterad enl ök PreZero och VLS	
Extrautrustning	4.2
C1. Upptäckt på service.	
REGLERVENTIL	1
V-KLÄMMA	1
PACKNING	1
TÄTNINGSRING	1
Reglerventil, kolvkylning, byte	0.6
Provkörning lastbil utan lastad trailer.	0.3
Diagnostid	0.1
PLANPACKNING	1
Kraftuttag (vevaxel, motor). Sekundärt o	1.5
Tvättning del av vagn för felsökning	0.3
0702-50 75 47	
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
BRÄNSLEFILTER	1
OLJEFILTER	2
TÄTNINGSRING	1
BRÄNSLEFILTER	1
SERVICESATS	1
OLJEFILTER	1
KYLVÅTSKA	4
03 Destr.avg Glykol	4
OKQ8 SPOLARVÅTSKA	7.3
VDS-4.5 10W30 Blk	33
01 Destruk.avg Olja	33
Tvätt av fordon lastbil / buss	1
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
GYD pos.lampa röd	1
GYD pos.lampa vit	1

BUNTBAND	10
Sidomarkeringslamp	1
FÖRBINDNINGSTYCKE	4
Sidobelysning. Sekundärt operationsnumme	0.7
Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
BROMSKLOTSSATS	1
Bromsklotsar, byte (två drivhjul)	1.8
Hjul Ø190 6-Kedjor	2
Extrautrustning	4.2
Miljöavgift 49 Sek	
BOKAD 20/12 KVÄLL!	
SIDOBLINKLYKTA	1
Sidoblinklykta, byte	0.6
AKTUATOR	1
Elmotor, backspegel, byte	0.2
OKQ8 SPOLARVÄTSKA	12
Diagnostid	0.1
Repair without detail info	
TANKARMATUR	1
Tankarmatur, AdBlue-tank, byte. Losstage	0.2
Losstagen AdBlue-tank	
Emission efterbehandling. Sekundärt oper	1
0702-507547	
ROR	3
BUNTBAND	20
V-KLÄMMA	1
PACKNING	2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Felkoder, avläsning	0.2
SCR system, test	0.5
V-KLÄMMA	1
Diagnostid	0.1
ANSLUTNINGSTIFT	5
LÄSPLATTA	1
HUS	1
Kontaktbon, byte (1-8 kablar)	0.3
MUNSTYCKE	1
INSEXSKRUV	3
Skruv, katalysator, reparation. Avdragna	0.6
Fäste för doseringsventil, ljuddämpare,	1.2
PUMPENHET, BYTES	1
Pumpenhet, byte	1.6
Hjulinställning, kontroll	1
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Toe-in, justering	0.3
Miljöavgift 49 Sek	
Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
Generatorrem, byte	0.3
Remspännare, generator, byte	0.5
Drivremmar, fläkt, byte	0.2
Fläktremspännare, byte	0.3
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.5
Växellåda, olja och filter byte. Smörjpl	0.4
Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3

Alkolås, kalibrering	0.5
Tvätt av fordon lastbil / buss	1
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
Besiktningavgift. Användes enbart av	
OLJEFILTER	2
TÄTNINGSRING	1
OLJEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
SERVICESATS	1
FLERSPÅRSREM	1
REMSPÄNNARE	1
FLERSPÅRSREM	1
REMSPÄNNARE	1
OLJEFILTERSATS	1
O-RING	2
PACKNING	2
FILTER	1
Kör vagn till besiktning.	1
OKQ8 SPOLARVATSKA	6.7
VDS-4.5 10W30 Blk	33
01 Destruk.avg Olja	33
V SYN AO 97312 Blk	15.6
V SYN GO 97307 Blk	16
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Felkoder, avläsning	0.2
Diagnostid	0.1
SENSOR	1
Hjälpstyrssystem	0.5
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
Aktiv bakaxelstyrning, kalibrering	0.4
C1.Kund klagar på att bilen varnar för VDS	
Diagnostid	0.1
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Programmera styrenhet	0.2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
C1. Kund klagar på luftläckage vänster fram.	
Diagnostid	0.1
AVTAPPNINGSVENTIL	1
34879880 Luftcylinder	1
Tryckluftsledning, anslut. Detaljer.	3
SVIVEL	6
V-NIPPEL	6
EMS, sw, uppdatering. Endast kampanj	0.2
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
Parameter, programmering	0.2
C1. Kund klagar på skraplist vänster dörr + panel lös.	
TÄTNING	1
KLADSELHÅLLARE	9
Glas för Dörrar och Fönster.	0.3
Dörrklädsel, borttagning	0.2
Dörrklädsel, ditsättning	0.1
Yttre Skyltar.	0.2
Popnit 4,8 mm grep	4
Överenskommna tilläggsbesök	
Vosp ser bra ut	
Tvättning av lastvagn/buss	1
Tvättning av fordon	
Miljöavgift 49 Sek	

C1. Kund klagar på färdskrivaren spottar ut	
Färdskrivare, byte	0.8
Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.2
FARDSKRIVARE, BYTE	1
Backupbatteri till	1
PLOMBERINGSKÅPA	1
Plomb DT04.0	1
Färdskrivare, programmering. Kampanj end	0.3
Diagnostid	0.1
MOTIP Bromsrengöri	3
Basservice. Smörjning av chassi och olje oljebyten se serviceprotokoll	1.3
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TATNINGSRING	1
BRANSLEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
SATS	1
VOLVO EO VDS-4.5 1	33
01 Destruk.avg Olja	33
OKQ8 SPOLARVATSKA	13.1
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
Backspegelglas, byte	0.1
GLAS	1
LIST	1
Utvändig Utrustning. ex, Takräck, Solsky	0.7
GLAS	1
Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losst	0.7
BROMSKLOTSSATS	1
Framhjul, borttagning-ditsättning (två s	1
Bromsklotsar, byte (två drivhjul)	1.9
GUMMILIST	3
MÄTSTICKA	2
Hydraulutrustning, Servo.	0.4
Kraftuttag, Motor- Vevaxel.	0.5
KONTAKT	1
Hyttlåskontakt, byte	0.4
Överenskommna tilläggsbesök	
Matz nöjd och Vospen bra. Något ojämn bränsleförbrukning.	
Överenskommna tilläggsbesök	
Vosp ser bra ut	
Jobb 1.....	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Felkoder, avläsning	0.2
Parameter, programmering	0.2
Flexibel strömställarpanel, kalibrering	0.3
Diagnostid	0.1
Vindrutetorkare/ spolare.	0.8
STRÄLKASTARSPOLARE	1
LOCK	1
SEXTANDHÅLSKRUV	2
OKQ8 SPOLARVATSKA	4.5
LOCK	1
Vindrutetorkarblad, byte	0.1

TORKARBLAD	2
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Fullservice. Angående smörjning av chass	2.6
chassi och oljebyten, se serviceprotokoll	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.5
Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.7
Alkolås, kalibrering	0.5
Tvätt av fordon lastbil / buss	1
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.2
OLJEFILTER	2
TÄTNINGSRING	1
OLJEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
FILTER	1
SATS	1
LUFTRENARE	1
FILTER	1
Backupbatteri till	1
PLOMBERINGSKÄPA	1
Etikett max90km/h	1
Plomb DT04.0	1
PAPPERSRULLE	1
PACKNING	1
VOLVO EO VDS-4.5 1	33
01 Destruk.avg Olja	33
OKQ8 SPOLARVÅTSKA	6.9
BROMSKLOTSSATS	1
SENSOR	1
Bromsklotsar, byte (två löphjul)	1.8
BUNTBAND	15
Givare beläggsnitage, byte (tag axel)	0.5
Felkoder, avläsning	0.2
Bromsklotsar, test	0.2
Reparation skada enligt kalkyl	6.59
STÖTFÅNGARE	1
STÖTFÅNGARE	1
INTEG	1
STRÅLKASTARPLÅT	1
LUFTKANAL	1
SIDOBLINKLYKTA	1
KONSOL	1
UNDERKÖRNINGSSKYDD	1
Försäkringsbolag: Moderna	
Främmande Arbete	
STRÅLKASTARE	1
LAMPA	1
FOTPLATTA	1
BUNTBAND	20
FLÄNSSKRUV	1
FLÄNSSKRUV	2
Popnit 4,8 mm grep	2

Reklamlist VTrC	1
Skylthållare EU	1
Miljöavgift 49 Sek	
Reparation skada enligt kalkyl	6.59
STÖTFÅNGARE	1
STÖTFÅNGARE	1
INSTEK	1
STRÅLKASTARPLÅT	1
LUFTKANAL	1
SIDOBLINKLYKTA	1
KONSOL	1
UNDERKÖRNINGSSKYDD	1
Försäkringsbolag: Moderna	
Främmande Arbete	
STRÅLKASTARE	1
LAMPA	1
FOTPLATTA	1
BUNTBAND	20
FLANSSKRUV	1
FLANSSKRUV	2
Popnit 4,8 mm grep	2
Reklamlist VTrC	1
Skylthållare EU	1
Miljöavgift 49 Sek	
Jobb 1.....	
Styrväxel.	5.65
FJÄDERBRICKA	4
SEKKANTSSKRUV	3
SEKKANTSSKRUV	3
PINNSKRUV	2
FLANSMUTTER	2
LÄSMUTTER	2
SKRUV	1
FLANSSKRUV	4
LÅSVATSKA	1
STYRVÅXEL, BYTES	1
VOLVO ATF AL DRUM-	4.6
Efterkontrollskostnad	
Jobb 1.....	
NÅRSIKTSPEGEL	1
KONSOL	1
FLANSSKRUV	3
FLANSLÄSMUTTER	3
Utvändiga backspeglar	1
Miljöavgift 49 Sek	
C1. Kund klagar att främre stötdämpare är dåliga.	
Stötdämpare.	0.5
STÖTDÄMPARE	2
FLANSSKRUV	2
FLANSLÄSMUTTER	2
FLANSSKRUV	2
Stötdämpare fram, byte (en)	0.3
C1.Kund klagar på att varvtalet inte går upp i arbetsvarv	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Parameter, programmering	0.2
Övrigt	5.6
Reparation skada enligt kalkyl	6.59
STÖTFÅNGARE	1
STÖTFÅNGARE	1

INTEG	1
STRÅLKASTARPLÅT	1
LUFTKANAL	1
SIDOBLINKLYKTA	1
KONSOL	1
UNDERKÖRNINGSSKYDD	1
Försäkringsbolag: Moderna	
Främmande Arbete	
STRÅLKASTARE	1
LAMPA	1
FOTPLATTA	1
BUNTBAND	20
FLANSSKRUV	1
FLANSSKRUV	2
Popnit 4,8 mm grep	2
Reklamlist VTrC	1
Skylthållare EU	1
Reparation skada enligt kalkyl	6.59
STOTFANGARE	1
STOTFANGARE	1
INTEG	1
STRÅLKASTARPLÅT	1
LUFTKANAL	1
SIDOBLINKLYKTA	1
KONSOL	1
UNDERKÖRNINGSSKYDD	1
Försäkringsbolag: Moderna	
Främmande Arbete	
STRÅLKASTARE	1
LAMPA	1
FOTPLATTA	1
BUNTBAND	20
FLANSSKRUV	1
FLANSSKRUV	2
Popnit 4,8 mm grep	2
Reklamlist VTrC	1
Skylthållare EU	1
VAT: BE 0420383647	
Underleverantörskostnader Främmande	
C1. Kund klagar att bil drar snett, ibland lägger	
Diagnostid	0.1
SENSOR	1
SENSOR	1
KLAMHYLSA	2
BUNTBAND	15
ELMOTOR	1
STYRVAXEL, BYTES	1
FJÄDERBRICKA	4
SEKKANTSSKRUV	3
SEKKANTSSKRUV	3
FLÄNSMUTTER	2
LÄSMUTTER	2
SKRUV	1
LÄSMUTTER	1
Styrväxel, byte	2.6
Aktiv styrning, elmotor, byte	1.3
Hjulhastighetsgivare, byte (bakaxel)	0.7
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
Programmera styrenhet	0.1

MOTIP Bromsrengöri	2
NIPPEL	2
Aktiv bakaxelstyrning, kalibrering	0.4
Aktiv styrning, kalibrering	0.2
Toe-in, justering	0.3
Rakt fram läge, justering	2.8
Hjulinställning, kontroll	1
Hydraulutrustning, Servo.	3
SEKKANTSSKRUV	4
SEKKANTSMUTTER	4
VOLVO ATF AL DRUM-	4
ANSLUTNING	1
SERVORÖR	1
BUNTBAND	15
Servorör, byte	1.1
Påfyllning av hydraulolja. Incl. luftnin	0.7
Volvo action service avgift. Nationell	
Restid vid haveri, utryckningsservice	
HUS	1
ANSLUTNINGSSTIKT	7
LÄSPLATTA	1
Kontaktton, byte (9-20 kablar)	0.6
C1. Kund klagar att bil varnar för bakaxelstyrning	
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
HASTIGHETSMATARSEN	1
Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.9
Batteri, färdskrivare, byte	0.2
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
Hastighetsbegränsare, kontroll enligt la	0.2
Backupbatteri till	1
Plomb DTCO4.0	1
Etikett max90km/h	1
PLOMBERINGSKÅPA	1
Givare, hastighetsmätare, byte	0.4
Kopiering data digital färdskrivare	0.7
Felkoder, avläsning	0.2
C1. Kund klagar på att kupéfilter är dålig.	
FILTER	1
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
Alkolås Dräger Int	1
BUNTBAND	10
SKARVHYLSA	10
Startlås.	3.5
Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
Styrenhet, alkolås, byte	0.3
Handenhet, alkolås, byte	0.3
Alkolås, aktivering	0.2
Kalibrering Alkolås	0.3
Överenskommna tilläggsbesök	
Kan ej se bil i Vosp	
Reparation skada enligt kalkyl	6.59
STÖTFÅNGARE	1
STÖTFÅNGARE	1
INTEG	1
STRÅLKASTARPLÅT	1
LUFTKANAL	1
SIDOBLINKLYKTA	1
KONSOL	1
UNDERKÖRNINGSSKYDD	1

Försäkringsbolag: Moderna	
Främmande Arbete	
STRÅLKASTARE	1
LAMPA	1
FOTPLATTA	1
BUNTBAND	20
FLÄNSSKRUV	1
FLÄNSSKRUV	2
Popnit 4,8 mm grep	2
Reklamlist VTrC	1
Skylthållare EU	1
C1. Kund klagar på slitna torkarblad.	
TORKARBLAD	2
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
GLAS	1
Vidvinkelspegelglas, byte	0.1
Miljöavgift 49 Sek	
Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
oljebyten se serviceprotokoll	
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
Bromsklotsar, test	0.2
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
TÄTNINGSRING	1
BRANSLEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
SATS	1
OKQ8 SPOLARVÄTSKA	12.9
VOLVO EO VDS-4.5 1	33
01 Destruk.avg Olja	33
ACM, SW, uppdatering. endast kampanj	0.2
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
BROMSKLOTSSATS	2
MOTIP Bromsrengöri	2
Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
Bromsklotsar, byte (två drivhjul)	1.9
C1. Kund klagar på att vindrutetorkarna inte spolare,	
Vindrutetorkare/ spolare.	1
STRÅLMUNSTYCKE	1
BACKVENTIL	1
MYNTFACK	1
Invändig utrustning	0.2
Miljöavgift 49 Sek	
Jobb 1.....	
Startlås.	1
Vindrutetorkare/ spolare.	0.5
ANSLUTNINGSSTYCKE	1
V-NIPPEL	1
SLANG	1
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
Fönsterhiss.	0.4
LIST	1
Utvändig Utrustning. ex, Takräck, Solsky	0.3
Jobb 1.....	
Utvändiga backspeglar	1

Emblem, Reflex, Backspegel.	0.3
HUS	1
GLAS	1
HUS	1
GLAS	1
Reflex röd 100x45m	2
Vidvinkelspegelglas, byte	0.1
Backspegelglas, byte	0.1
Spegelkåpa, byte	0.1
Miljöavgift 49 Sek	
Fullservice	2.6
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.4
Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se serviceinformation	0.5
Alkolås, kalibrering	0.3
Tvätt av fordon lastbil / buss	1
Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
OLJEFILTER	2
PACKNING	1
OLJEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
BRANSLEFILTER	1
SATS	1
FILTER	1
INSEXSKRUV	1
HATT	1
BRYTHJUL	1
REMSPÄNNARE	1
FLANSSKRUV	1
FLERSPÅRSREM	1
FLERSPÅRSREM	1
REMSPÄNNARE	1
FLANSSKRUV	1
VOLVO EO VDS-4.5 1	33
01 Destruk.avg Olja	33
BROMSKLOTSSATS	1
OKQ8 SPOLARVATSKA	10.2
Dörrstopp, byte	0.2
DÖRRSTOPP	1
Remspännare, generator, byte	0.6
Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
Generatorrem, byte	0.5
Fläktremspännare, byte	0.5
Brythjul, fläktrem, byte	0.2
Drivremmar, fläkt, byte	0.2
040-6934300	
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka	0.4
GLAS	1
Vidvinkelspegelglas, byte	0.1
Jobb 3.....	
BAKAXELHUS	1
Främmande Arbete	
TESTNIPPEL	2
FLANSMUTTER	4
TÄTNINGSRING	2

MUTTER	2
TÄTNINGSRING	2
BROMSKLOTSSATS	1
GIVARE	1
GIVARE	1
BUSSNING	2
MOTIP Bromsrengöri	3
BANDKLAMMA	15
BANDKLAMMA	15
HOGTRYCKS-FETT-PAS	1
SEKKANTSSKRUV	4
SEKKANTSMUTTER	4
PROPP	1
PROPP	1
BRICKA	2
VOLVO SYN AO V 973	16
Centrumväxel, borttagning	1.4
Centrumväxel, ditsättning	2.6
Bakhjulsnäv UNIT, borttagning	0.8
Bakhjulsnäv UNIT, ditsättning	1
Drivhjul borttagning-ditsättning (en sid	0.6
Stötdämpare bak, byte (en)	0.4
Krängningshämmare, länkkarm och gummilag	1.1
Hjulhastighetsgivare, byte (bakaxel)	0.7
Givare beläggsnitage, bak, byte	0.6
Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3
Bakaxel, drivaxel, allmänt. Sekundärt op	3
V-stag, bakre, borttagning	0.5
V-stag, bakre, ditsättning	0.7
Hjulinställning	1.5
Miljöavgift 49 Sek	
Jobb 1.....	
Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
Bränslefilter, byte (ett)	0.2
Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
Lufttork kassett, byte	0.3
OLJEFILTER	2
OLJEFILTER	1
PACKNING	1
BRÄNSLEFILTER	1
BRÄNSLEFILTER	1
SATS	1
Ledningsmatta, USB, byte	0.6
KABEL	1
Backupbatteri till	1
PLOMBERINGSTRÅD	1
PLOMBERINGSHYLSA	1
PLOMB	1
VOLVO EO VDS-4.5 1	33
01 Destruk.avg Olja	33
Kontroll färdskrivare enligt lagkrav	1.2
OKQ8 SPOLARVATSKA	10.7
SKRUV	4
Invändig utrustning	1
Jobb 1.....	
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
Jobb 1.....	

Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
Jobb 1.....	
Vindrutetorkarblad, byte	0.1
TORKARBLAD	2
Jobb 1.....	
Främre Belysning.	1.5
FLANSMUTTER	1
SKRUV	1
KLAMMA	1
Jobb 1.....	
Belysning, främre. Sekundärt operationsn	1
FLANSMUTTER	1
SKRUV	1
KLAMMA	1
Miljöavgift 49 Sek	
Installtion/montering av värmebox för mat-låda.	
Övrigt, allmänt. Sekundärt operationsnum	3
Jobb 5.....	
Belysning, allmänt. Sekundärt operations	1.5
PT-Positionsampa	2
Lång gummiarm för	2
SEXTANDHÅLSKRUV	4
FLANSMUTTER	4
SKARVHYLSA	5
Övrigt, allmänt. Sekundärt operationsnum	5
SKRUV	4
Kamlåssurrning 25	1
2 x 1,5 kvmm, svar	2
SKARVHYLSA	2
Kabelsko A 1507 FL	1
Kabelsko A 2507 FL	1
BANDKLAMMA	15
SKRUV	1
Minibar 24V dubbe	1
Jobb 1.....	
Främre Belysning.	1.5
FLANSMUTTER	1
SKRUV	1
KLAMMA	1
STYRENHET	1
Jobb5:_____	
Styrenhet RCIOM, byte	0.8
Nivågivare, kalibrering	0.3
Programmera styrenhet	0.1
Belysning, allmänt. Sekundärt operations	2
Åtgärd efter list/ Enligt Mohammad	
Belysning, allmänt. Sekundärt operations	3
Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
STRÖMSTALLARE	1
RELAHÅLLARE	1
RELA	1
LEDNINGSSKO	4
LEDNINGSSKO	1
LEDNINGSSKO	2
LEDNINGSSKO	2
DIOD	1
Parameter, programmering	0.2
040-6934315	

Emblem, Reflex, Backspegel.	0.4
Leveransservice	4
Leveransservice tillägg Ingår	1.5
-Byte stänkskydd/skenor	
Leveransservice påbyggnation Ingår	0.8
Leveransservice recond Ingår	2
Smörjning med kontroller enligt gällande	1.3
Tvättning av lastvagn/buss	2
Batterier, laddning	0.4
Hjulvinklar, kontrollmätning (alla)	2
Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.9
Hastighetsbegränsare, kontroll enligt la	0.2
Provkörning lastbil med lastad trailer.	
Parameter, programmering	0.3
PLOMBERINGSTRÅD	1
PLOMBERINGSHYLSA	1
PLOMB	1
Reklamlist	2
Skylthållare	2
Popnit 4,8m greppo	4
PAPPERSRULLVÄNDARE	2
Guide till DTCO 13	1
Karbinhake i silver VTrC	1
NYCKEL	4
SEXTANDHALSKRUV	2
FLÄNSMUTTER	4
Monteringsfäste Le	1
FLANSLÄSMUTTER	2
LEDNINGSSKO	2
LEDNINGSTATNING	1
ADAPTER	1
PACKNING	2
HUS	1
BANDKLAMMA	10
Ankare vitt	2
SLANG	1
Etikett max80km/h	1
LED-ljusramp E2-20	1
BLADSAKRING	1
FLANSSKRUV	4
STRÖMSTÄLLARE	1
OMBYGGNADSSATS	1
MID 163 Nyckel, programmering	0.4
Ledningar. Sekundärt operationsnummer	5
Tillbehörsats, programmering	0.1
Eget uttag av kund/chaufför	
Volvo Ocean Race A	1
Kund är SUEZ RECYCLING AB	
Montering alkolås	3
Alkolås Dräger Int	1
Förbrukningsmaterail tillbehör	
Munstycken IL5000/	1
SKARVKABEL	1
Klimatanläggning, allmänt	2
FÖRLÄNGNINGSLIEDNIN	1
FÖRGRENINGSKONTAKT	1
LOCK CLAMP	8
KUPEVARMARUTTAG	1
LEDNINGSSKO	2

LEDNINGSSKO	3
ANSLUTNINGSSSTIFT	4
SKARVHYLSA	4
SKARVHYLSA	4
BANDKLAMMA	10
BANDKLAMMA	30
BANDKLAMMA	15
SEXTANDHÅLSKRUV	2
SEKKANTSMUTTER	2
Påbyggnadsarbete	0.5
Repair without detail info	
Diagnoosityökalun yhdistäminen-irrotus	0.2
Vikakoodit, lukeminen	0.2
Ohjelmointi tallennetulla ohjelmistolla	0.1
Parametri, ohjelmointi	1
SAKNAR PRODUKTDATA I BBM PARAMETRAR ENDAST I LAS ÅTKOMST	
Diagnoosityökalun yhdistäminen-irrotus	0.2
Vikakoodit, lukeminen	0.2
Ohjelmointi tallennetulla ohjelmistolla	0.1
Parametri, ohjelmointi	0.2
EMS ja ACM, ohjelmisto, päivitys. Vain k	0.4