



## Malte Quality Check 2.0

EPD037


Reg.nr:

851071

Intern nr:

Km:

Verkstad:



Markera felets nummer position på bilden

MQC	Kontrollpunkt:	Åtgärdsrekommendation:
1	Vindruta, Torkblad	flera spichor
2	Alkolås / Datum Kontroll	—
3	Färdskrivare/ Datum kontroll	
4	Service Status Fordon	
5	Samtliga vätskor, kontroll	ok
6	Service Kylaggregat/ Datum	—
7	Luftläckage/ Vätskeläckage	höckage slangar vid (Värmare)
8	Belysning & Reflexer	
9	Batterier & Eluttag	nato koppling saknas och ärgad
10	Bakgavellyft & Påbyggnation	
11	Däck	Axel 1 olja däck
12	Stänkskärmar/ Underkörningsskydd	Saknas Skärmar saknas löpaxel

Kundkontaktad: JA / NEJ

Utförda åtgärder:

---

---

---

---