




Malte Quality Check 2.0

Reg.nr: DTE 740 Intern nr:

Km: 1154265 Verkstad: Helsingborg



Markera felets nummer position på bilden

MQC	Kontrollpunkt:	Åtgärdsrekommendation:
1	Vindruta, Torkblad	Spricka i ruta + Spolrättnad kommer ej
2	Alkolås / Datum Kontroll	X
3	Färdskrivare/ Datum kontroll	Senaste 2022-03-23, nästa 2024-03-23
4	Service Status Fordon	I behov uttar service
5	Samtliga vätskor, kontroll	Bil behöver service
6	Service Kylaggregat/ Datum	Inget emblem
7	Luftläckage/ Vätskeläckage	Luftläckage finns
8	Belysning & Reflexer	Höger posljus bak sänder, Höger posljus fram sänder
9	Batterier & Eluttag	batterier behövs bytas
10	Bakgavellyft & Påbyggnation	
11	Däck	Däck axel 1,2,3 dåliga
12	Stänkskärmar/ Underkörningsskydd	Stänkskydd axel 3 höger + vänster sänder

Kundkontaktad: JA / NEJ

Utförda åtgärder:

Bil

Uträndigt

- * Stötfångare fram Lös
- * Skärmfäste höger fram sönder
- * Höger backspegel spricka
- * Vänster övre backspegel saknas
- * Stötfångare fram sprickor + hål

* Dåligt däcktryck axel 3
vänster

Invändigt

- * Förarsäte sönder
- * OBD skydd saknas

Trailer

- * L4ftläckage finns
- * Sidomarkering axel 1 fastsättning sönder
- * Slängskärm axel 3 höger sönder
- * Slängarm knäckt
- * Slangar går emot tank
- * Kolv bak oljeläckage
- * Stödben höger saknar fot
- * Stödben går trögt
- * Liftkolv fram skåp bussning dålig