




Malte Quality Check 2.0

Reg.nr: **RTT 567** Intern nr:

Km: **130390** Verktad: **HELSINGBORG**



Markera felets nummer position på bilden

MQC	Kontrollpunkt:	Åtgärdsrekommendation:
1	Vindruta, Torkablad	OK / BEHOV BYTE
2	Alkolås / Datum Kontroll	NEJ
3	Färdskrivare/ Datum kontroll	EJ GODKÄND
4	Service Status Fordon	OSÄKERT
5	Samtliga vätskor, kontroll	MOTOR OK, OLJA, GLYKOL 40°C, VXL OK, AD BLUE 50%,
6	Service Kylaggregat/ Datum	BEHOV / 2018
7	Luftläckage/ Vätskeläckage	LUFT OK / VÄTSKA OK
8	Belysning & Reflexer	DIV. LÖVS DEFECT HÖGER SIDA + BAK H DIM FRAM SAKNAS
9	Batterier & Eluttag	BATTERI BYTT 2021/10, DEFECT BAK
10	Bakgavellyft & Påbyggnation	JA ZEPRO, SKÅP KRONE COOL LINEA
11	Däck	1a: 5mm 2a: 3mm 3a: 5mm
12	Stänkskärmar/ Underkörningsskydd	OK, FATTAS STÄNKLAPP V SIDA 2A AXELN / OK

Kundkontaktad: JA / NEJ

Utförda åtgärder:

↑ NYCKEL

FÖRARDÖRR SAKNAR DÖRRSTOPP

MINDRE STENSKOTT PÅ FRAMRUTAN / OK

DATA VARNAR FÖR ;

BROMSLJUS

FEL I MOTORSYSTEM, AVGAS O ADBLUE.

HÖRNLAMPA HÖGER

BAKGAVELLIFT BEHOV ÖVERSYN / SERVICE

KYLAGREGET BEHOV — " —

FÄRDSKRIVARE BEHOV 2 ÅRS KONTROLL

SERVICE OSÄKER DATUM

BAKLAMPA HÖGER SIDA GLAS FATTAS

ÄVEN OSÄKERT LJUS I LAMPAN