

PHJ 856

## Besiktningssintyg: Lyftbesiktning

**Reg.nummer: PHJ851**

**Fordon: MERCEDES-BENZ 906BA35**

**Fordonsid.nr: WDB9061351N715389**

**Datum: 2022-05-27**

**Station: Rosersberg**

**Protokoll nr: 0445-LYP-PHJ851-220527-0744**

### Identifikations- och tekniska uppgifter

Typ av lyft: Bakgavellyft

Tillverkare: Zepro

Typbeteckning: ZU 75-110 SA

Tillverkningsnummer: 327702

Tillverkningsår: 2017

Maxlast: 750 Kg

Provlast: 0 Kg

Placering av besiktningsskylt: I hytt

Ägare: Huvudstadens Logistik AB

Adress: Strömsåtravägen 23

Postnummer: 12735

Postadress: Skärholmen

### Bra att veta

1. Hydraulslang lyftcylinder, vänster, skadad

Byttes

Pirtek



## Besiktningresultat

Erbjuder betryggande säkerhet och får användas enligt gällande regler.  
Nästa ordinarie besiktningstid 2024-05

Fordonet har besiktats av: Foad Alfarhan (FOAL), Mikael Nilsson (MIKNI), Nedim Ljukovac (NELJ)

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt AFS 2003:6

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**