



Malte Quality Check

Reg.nr:

TEG 594

Internnr:

Km:

177641

Verkstad:

Kontrollant:

Vart:	Kontroll punkt:	Status:	Åtgärdsrekommendation:	U.A:
E/I	Hyttlås/dörrlås	OK		
E/I	Tuta, spolarvätska, torkarblad	OK	torkarblad behövs bytas	
I	Varningslampor	Ej OK	motar lampor	
I	Alkolås	—		
I	Färdskrivare	—		
I	Service Fordon	Ej OK	Service behövs	
UH	Motorolja	OK		
UH	Kylarvätska	OK		
E	Service Kylaggregat	—		
E/I	Luftläckage	OK		
E	Belysning & reflexer	Ej OK	Diverse lampor trasiga	
E	Batterier och Eluttag	Batteri dåligt	Nytt batteri behövs	
E	Bakgavellyft	—		
E	Draganordning	Ej OK	drag kontakt kabej brott	
E	Däck	OK		
E	Chassie (påbyggnad)	OK		
E/U	Chassie (fordon)	OK		
U	Växellåda och bakaxel	OK		
E/U	Bromsar	Ej OK	Skivor + beläggstrum dåliga	

JA

NEJ

Kund kontaktad:

--	--

Kontaktad av:

--

Utförda åtgärder:

Inbokade åtgärder:

Hjullager Hö-fram

Salvor + belägg fram

damask Hö-fram

dragkontakt kabel brott Synligt

Rost i underkant av bakdörrar

Reserv hjul saknas

Rost under kant passagerardörr

Halv ljuslampa Vå

p-ljuslampa Hö fram

Skytt ljus båda sidor

Batteri dåligt

Spricka / sen skott vindstata

Vinterdäck sitter på. Sommarkäck?

Stöt fängare bak skada -

Kanske gör att trycka ut?

lås cylinder bakdörr - sändare

Motorlampa - magnetventil turbo-låg-
signal.

ingen service historie i
service boken
køreintervall 184 mil/10 år