



Malte Quality Check

VW Crafter

Reg.nr: PMW632

Internnr: _____

Km: 21581
~~21581~~

Verkstad: _____

Kontrollant: _____

Vart:	Kontroll punkt:	Status:	Åtgärdsrekommendation:	U.A:
E/I	Hyttlås/dörrlås	Ok		
E/I	Tuta, spolärvätska, torkarblad	Ok		
I	Varningslampor	Ok	(Frasig lampa)	
I	Alkolås			
I	Färdskrivare			
I	Service Fordon	? Serv. saknas	Service i egen regi?	
UH	Motorolja	Dåligt nivå		
UH	Kylarvätska	Ok		
E	Service Kylaggregat			
E/I	Luftläckage			
E	Belysning & reflexer	Ok		
E	Batterier och Eluttag	Ok		
E	Bakgavellyft	Ok		
E	Dragnordning			
E	Däck	Ok (2mm)	Sommar = 4-4-5-5 Dubb = 6-6-7-8 mm	Mönster:
E	Chassie (påbyggnad)	Se bild (Ok)		
E/U	Chassie (fordon)	Se bild (Ok)		
U	Växellåda och bakaxel	Ej Ok	Normalt Slitage	
E/U	Bromsar	Ok		

JA NEJ

Kund kontaktad:

--	--

Kontaktad av:

--

Utförda åtgärder:

Inbokade åtgärder:

Övrigt:

x Fläkt ur funktion

~~x Bromspedal~~

x Bromspedal Sjunkes

x Handtag i styring (luftning?)
förarsäte trasigt

x Trög i växellågena

x