

Telefon

Fax

E-post

Verkstads-ID Identifieringsnr

Utskriftsdatum

WID51482

050037CA

12.06.2026 08:52:53

Diagnosminne för hela fordonet WMA89XZZ2GP077248**Fordon**

Fordonets ID-nr.: WMA89XZZ2GP077248

Första registreringsdatum:

09.09.2016

Fordonsnummer: 89X3599

Fordonets nummerplåt:

ydy434

Modell: TGX_TGS

Protokoll Information			
Originalfil	Users\Public\Documents\TratonDiagnostic\MAN\WMA89XZZ2GP077248\XML\Diagnosminne_2026-06-12_WMA89XZZ2GP077248_08-52_ID0030.xml		
Avläsningstidpunkt	12.06.2026 08:52:52	722256 km	
Första inmatningen	25.08.2025 12:46:53	714669 km	- h
Sista inmatningen	12.06.2026 05:29:22	722256 km	- h

Styrenheter								
Kort beteckning	MAN-ordkelnummer	Poster						
		Prioritet						
5-stegsprioritet		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-MFC-TRW	81.25813-7043	0						
AKS-MMTC-Bosch	81.25813-7034	0						
AKS-ROM2-TRW	81.25813-7049	1				1		
AKS-TBM2-FUNKW	81.25812-7038	0						
AKS-TuerMOD-TRW	81.25806-7108	1						1
BRM-EBS5-Knorr	81.25808-7086	0						
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7028	0						
GTR-Astronic-ZF	81.25839-7027	1			1			
HZG-AirTRNC-EBSPR	81.25814-6041	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7149	0						
KLM-BHTC-Behr	81.25814-7021	0						
MOT-EDC17-Bosch	51.25804-7772	17	1	7		5	4	
MOT-NONOX-GRFOS	81.25819-7037	2				1	1	
RET-InTRDR3-ZF	81.25810-7018	3					3	
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7011	2		2				
ZTR-PTM-MAN	81.25805-7138	3	1				2	
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7114	2				1	1	

OBD								
Registreringar enligt OBD-lagstiftning inte översatta								
Styrenhet		Poster						
		Σ	Class					
			A	B1	B2	C		?
ECM		5		2		3		

AKS-ROM2-TRW, MAN-artikelnnummer 81.25813-7049				
SPN	4102	CAN-databussignal – extern fördröjningsbegäran		
Status		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	8	Felaktig signal		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:46 722218 km	6001	Matningsspänning styrenhet	32	V
	6003	Motorvarvtal (EEC1)	0	rpm
2:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:49 722218 km	6001	Matningsspänning styrenhet	20	V
	6003	Motorvarvtal (EEC1)	98	rpm

AKS-TuerMOD-TRW, MAN-artikelnnummer 81.25806-7108		
SPN	3003	Batterilöverspänning plint 30 >32 V
Status		Fel sparat
FMI	1	För högt

GTR-Astronic-ZF, MAN-artikelnnummer 81.25839-7027				
SPN	158	Kl. 15 (Tändning PA)		
Status		Potentiellt möjligt fel		
FMI	1	För högt		
Prioritet	3	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:47 722218 km				

MOT-EDC17-Bosch, MAN-artikelnnummer 51.25804-7772		
SPN	3044	EGR position
Status		Fel sparat
FMI	3	Orimligt
Prioritet	5	Varning/info
Frekvens	1	

MOT-EDC17-Bosch, MAN-artikelnnummer 51.25804-7772 (Fortsättning)				
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 21:09:15 722217 km	110	Kylvätsketemperatur	35	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt		
	190	Motorvarvtal	0	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
SPN	4550	Motoroljenivå		
Status		Fel sparat		
FMI	2	För låg		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	3			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 21:09:22 722217 km	110	Kylvätsketemperatur	35	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt		
	190	Motorvarvtal	0	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
2:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:30 722218 km	110	Kylvätsketemperatur	14	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt		
	190	Motorvarvtal	0	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
SPN	4549	Dieselpartikeelfilter serviceregenerering krävs		
Status		Fel sparat		
FMI	1	för högt		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 10.06.2026 07:05:16 722224 km	110	Kylvätsketemperatur	57	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1274	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	71	mg/Hub
SPN	3944	Laddlufttemperatur efter lågtrycksaddluftkylare		
Status		Fel sparat		
FMI	8	Felaktig signal		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	2			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 03.09.2025 15:22:45 717918 km	110	Kylvätsketemperatur	95	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1780	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	157	mg/Hub

MOT-EDC17-Bosch, MAN-artikelnnummer 51.25804-7772 (Fortsättning)				
SPN	3946	Högtrycksaddlufkylare laddlufkyining otillräcklig		
Status		Fel sparat		
FMI	3	Orimligt		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	28			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 25.08.2025 12:57:35 714674 km	110	Kylvätsketemperatur	85	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1274	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	244	mg/Hub
2:a tidsstämpel 02.09.2025 16:57:08 717476 km	110	Kylvätsketemperatur	83	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1260	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	218	mg/Hub
SPN	3923	Kylvätsketemperatur laddlufkyining		
Status		Fel sparat		
FMI	1	för högt		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	126			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 25.08.2025 12:54:59 714672 km	110	Kylvätsketemperatur	86	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1298	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	237	mg/Hub
2:a tidsstämpel 03.09.2025 13:42:12 717814 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1278	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	116	mg/Hub
SPN	4806	CAN-avgastemperatur i slutröret		
Status		Fel sparat		
FMI	1	för högt		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	3			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 10.06.2026 07:10:15 722231 km	110	Kylvätsketemperatur	75	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1127	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	72	mg/Hub
2:a tidsstämpel 10.06.2026 07:19:36 722243 km	110	Kylvätsketemperatur	83	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1130	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	47	mg/Hub

MOT-EDC17-Bosch, MAN-artikelnnummer 51.25804-7772 (Fortsättning)				
SPN	4075	Slutstegsdiagnos Ingen funktion		
Status		Fel separat		
FMI	1	för högt		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:48 722218 km	110	Kylvätsketemperatur	14	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt		
	190	Motorvarvtal	0	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
2:a tidsstämpel 13.03.2026 20:21:03 722218 km	110	Kylvätsketemperatur	15	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt		
	190	Motorvarvtal	0	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
SPN	4489	Proportionalventil E-AGR		
Status		Fel separat		
FMI	1	för högt		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 17:24:41 722217 km	110	Kylvätsketemperatur	83	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	840	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	26	mg/Hub
SPN	4081	EGR fysiskt glivarvärde/överhettning		
Status		Fel separat		
FMI	2	För låg		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	4			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 21:09:18 722217 km	110	Kylvätsketemperatur	35	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt		
	190	Motorvarvtal	0	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
SPN	4489	Proportionalventil E-AGR		
Status		Fel separat		
FMI	3	Orimligt		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	1			

MOT-EDC17-Bosch, MAN-artikelnnummer 51.25804-7772 (Fortsättning)				
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 17:24:41 722217 km	110	Kylvätsketemperatur	83	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	840	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	26	mg/Hub
SPN	3855	Lambdasond givarledningar		
Status		Fel sparat		
FMI	6	Kortslutning till UBatt		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.03.2026 17:04:09 722218 km	110	Kylvätsketemperatur	11	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	600	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	41	mg/Hub
SPN	3919	NOx-givare efter avgas efterbehandling status värme		
Status		Fel sparat		
FMI	7	general short		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 29.08.2025 19:21:13 716619 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1194	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	77	mg/Hub
2:a tidsstämpel 29.08.2025 19:21:17 716619 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1194	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	65	mg/Hub
SPN	100	Motoroljetryck		
Status		Fel sparat		
FMI	2	För låg		
Prioritet	1	Säkerhetskritiskt fel		
Frekvens	3			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 17:04:14 722216 km	110	Kylvätsketemperatur	88	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1317	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
2:a tidsstämpel 14.09.2025 17:25:53 722217 km	110	Kylvätsketemperatur	81	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	630	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	46	mg/Hub

MOT-EDC17-Bosch, MAN-artikelnr 51.25804-7772 (Fortsättning)				
SPN	4405	NOx-sensor II OBD		
Status		Fel sparat		
FMI	7	general short		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 29.08.2025 19:21:13 716619 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1196	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	83	mg/Hub
2:a tidsstämpel 29.08.2025 19:21:17 716619 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1194	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	65	mg/Hub
SPN	4406	NOx-sensor II OBD		
Status		Fel sparat		
FMI	7	general short		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 29.08.2025 19:21:13 716619 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1196	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	83	mg/Hub
2:a tidsstämpel 29.08.2025 19:21:17 716619 km	110	Kylvätsketemperatur	87	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1194	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	65	mg/Hub
SPN	4547	Reduktionsmedel AdBlue – förbrukning/doseringsavbrott		
Status		Fel sparat		
FMI	2	För låg		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	8			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 29.08.2025 17:08:11 716460 km	110	Kylvätsketemperatur	70	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	1206	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	0	mg/Hub
2:a tidsstämpel 14.09.2025 12:45:22 721966 km	110	Kylvätsketemperatur	86	°C
	4707	Aktuell motordriftsätt	Normal drift	
	190	Motorvarvtal	650	rpm
	4774	aktuell insprutningsmängd	51	mg/Hub

MOT-NONOX-GRFOS, MAN-artikelnnummer 81.25819-7037				
SPN	5038	Munstycksledning eller munstycke blockerat		
Status		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Enhetsfel		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	9			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 28.08.2025 13:54:16 715774 km	1761	AdBlue-tanknivå	0	mm
	65513	Omgivningstemperatur	29	°C
	3031	AdBlue-tanktemperatur	0	°C
	65509	Antal slaglängder	10545741	
2:a tidsstämpel 14.09.2025 12:02:41 721926 km	1761	AdBlue-tanknivå	0	mm
	65513	Omgivningstemperatur	20	°C
	3031	AdBlue-tanktemperatur	0	°C
	65509	Antal slaglängder	10671995	
SPN	5556	Returflödesledning igentäppt tank		
Status		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	10	Avbrott		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 11.09.2025 11:05:48 720926 km	1761	AdBlue-tanknivå	0	mm
	65513	Omgivningstemperatur	20	°C
	3031	AdBlue-tanktemperatur	0	°C
	65509	Antal slaglängder	10654151	

RET-InTRDR3-ZF, MAN-artikelnnummer 81.25810-7018				
SPN	4227	CAN drivlina BusOff-tillstånd		
Status		Fel separat		
FMI	10	Avbrott		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 01.09.2025 23:13:26 717132 km	5602	Utgångsvarvtal omvandlare	24	rpm
	5602	Drivningsvarvtal	0	rpm
	5602	Spänning plint 30	0	V
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	2048	
	5602	Momentbegränsning börmoment	0	Nm

RET-InTRDR3-ZF, MAN-artikelnnummer 81.25810-7018 (Fortsättning)				
2:a tidsstämpel 01.09.2025 23:13:26 717132 km	5602	Utgångsvarvtal omvandlare	24	rpm
	5602	Drivningsvarvtal	0	rpm
	5602	Spänning plint 30	0	V
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	2048	
	5602	Momentbegränsning börmoment	0	Nm
SPN	4212	Kopplingsmagnet		
Status		Fel sparat		
FMI	10	Avbrott		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	9			
Tidsstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 26.09.2025 13:24:37 722218 km	5602	Utgångsvarvtal omvandlare	24	rpm
	5602	Drivningsvarvtal	0	rpm
	5602	Spänning plint 30	0	V
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	2048	
	5602	Momentbegränsning börmoment	0	Nm
2:a tidsstämpel 10.06.2026 06:52:58 722221 km	5602	Utgångsvarvtal omvandlare	28	rpm
	5602	Drivningsvarvtal	748	rpm
	5602	Spänning plint 30	0	V
	5602	Används inte	9596	
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	2048	
	5602	Momentbegränsning börmoment	0	Nm
SPN	4216	Spänning i fordonets elsystem		
Status		Fel sparat		
FMI	1	för högt		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidsstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:49 722218 km	5602	Utgångsvarvtal omvandlare	33	rpm
	5602	Drivningsvarvtal	0	rpm
	5602	Spänning plint 30	0	V
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	2048	
	5602	Momentbegränsning börmoment	0	Nm

RET-InTRDR3-ZF, MAN-artikelnnummer 81.25810-7018 (Fortsättning)				
2:a tidsstämpel 13.03.2026 20:20:50 722218 km	5602	Utgångsvarvtal omvandlare	21	rpm
	5602	Drivningsvarvtal	0	rpm
	5602	Spänning plint 30	0	V
	5602	Används inte	1234	
	5602	Används inte	0	
	5602	Används inte	2048	
	5602	Momentbegränsning börmoment	0	Nm

ZTR-KSM-MAN, MAN-artikelnnummer 81.25816-7011				
SPN	639	T-CAN busoff		
Status		Fel separat		
FMI	4	Ingen signal		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	1			
Tidsstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 09.09.2025 06:26:01 719910 km	6489	Miljövillkor	0	
	55335	Miljövillkor	0	
	190	Miljövillkor	0	
	84	Miljövillkor	0	
SPN	3211	Oljetryck.		
Status		Fel separat		
FMI	2	För låg		
Prioritet	2	Funktionskritiskt fel		
Frekvens	2			
Tidsstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 17:26:46 722217 km	39179	Miljövillkor	0	
	190	Miljövillkor	0	
	13335	Miljövillkor	0	
	84	Miljövillkor	0	

ZTR-PTM-MAN, MAN-artikelnnummer 81.25805-7138		
SPN	5865	Kylvätskenivå
Status		CONFIRMED-AND-ACTIVE
FMI	2	För låg
Prioritet	5	Varning/info
Frekvens	3	

ZTR-PTM-MAN, MAN-artikelnnummer 81.25805-7138 (Fortsättning)				
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 13.03.2026 20:24:57 722218 km	5013	Fordonshastighet TCO	0	km/h
	5007	Funktionsgrupp	Allmänt fel - ingen funktionsgrupp tilldelningsbar	
	5009	Försörjningsspänning fordonets elnät (plint 15)	28361	mV
2:a tidsstämpel 20.03.2026 11:21:50 722218 km	5013	Fordonshastighet TCO	0	km/h
	5009	Försörjningsspänning fordonets elnät (plint 15)	24352	mV
SPN	5775	Kylvätskenivå		
Status		CONFIRMED-AND-ACTIVE		
FMI	2	För låg		
Prioritet	1	Säkerhetskritiskt fel		
Frekvens	2			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 13.03.2026 20:24:57 722218 km	5013	Fordonshastighet TCO	0	km/h
	5007	Funktionsgrupp	Allmänt fel - ingen funktionsgrupp tilldelningsbar	
	5009	Försörjningsspänning fordonets elnät (plint 15)	28361	mV
2:a tidsstämpel 13.03.2026 20:42:28 722218 km	5013	Fordonshastighet TCO	0	km/h
	5009	Försörjningsspänning fordonets elnät (plint 15)	28342	mV
SPN	5641	CAN-databussignal avgasrecirkulation		
Status		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	8	Felaktig signal		
Prioritet	5	Varning/info		
Frekvens	1			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 14.09.2025 17:24:42 722217 km	5013	Fordonshastighet TCO	4	km/h
	5007	Funktionsgrupp	Motor	
	5009	Försörjningsspänning fordonets elnät (plint 15)	28236	mV
2:a tidsstämpel 14.09.2025 21:09:16 722217 km	5013	Fordonshastighet TCO	0	km/h
	5009	Försörjningsspänning fordonets elnät (plint 15)	24980	mV

ZTR-ZBR2-Wabco, MAN-artikelnnummer 81.25806-7114		
SPN	3502	Bromsljus dragbil
Status		Fel separat
FMI	2	För låg
Prioritet	5	Varning/info
Frekvens	126	

ZTR-ZBR2-Wabco, MAN-artikelnr 81.25806-7114 (Fortsättning)				
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 25.08.2025 12:46:53 714669 km				
2:a tidsstämpel 12.06.2026 05:29:22 722256 km				
SPN	4052	Regnsensor		
Status		Fel sparat		
FMI	0	Inga symptom tillgängliga för denna SPN		
Prioritet	4	Varning/info		
Frekvens	126			
Tidstämpel	Omgivning SPN	Beskrivning	Värde	Enhet
1:a tidsstämpel 27.08.2025 11:55:42 715262 km				
2:a tidsstämpel 14.09.2025 17:08:19 722216 km				

ECM

P-Code	P2BA8	Array of Diagnostic Fault check for SPN and FMI matching of DM1DCU message (Previously Active)
Status	☐	Confirmed-and-Passive
Class		Klass B1-fel
P-Code	P0132	Lambda Sensor: Short circuit to battery of one sensor line (UN, VG, IA, IP) (Previously Active)
Status	☐	Confirmed-and-Passive
Class		Klass B1-fel
P-Code	P026A	Boost Temperature (High Pressure): Cooling error (Confirmed-and-Active)
Status	☐	Confirmed-and-Active
Class		Klass C-fel
P-Code	P026A	Boost Temperature (High Pressure): Cooling error (Pending)
Status	☐	Pending
Class		Klass C-fel
P-Code	P20FF	AdBlue System: Dosing system report a system error during dosing (Previously Active)
Status	☐	Confirmed-and-Passive
Class		Klass C-fel

Telefon

-

Fax

-

E-post

-

Verkstads-ID

WD51482

Identifieringsnr

050037CA

Utskriftsdatum

12.6.2026 08:54:08

Aktuella underhållstidpunkter, WMA89XZZ2GP077248

Fordon

Fordonets ID-nr.:

WMA89XZZ2GP077248

Modell:

TGX_TGS

Fordonsnummer:

89X3599

Mätarställning:

722256

Fordonets nummerplåt:

ydy434

Första

09.09.2016

registreringsdatum:

Nr	Komponent	Förfallodatum	Status	Drivmedel
0	Luftfilter	juni 2024	försenad	---
1	Lufttorkpatron	november 2024	försenad	---
2	Årlig inspektion / S12	november 2024	försenad	---
3	Motorolja	31 maj 2025	försenad	M3677
4	Växellådsolja	juni 2025	försenad	MAN 341 Z5
5	Bakaxelolja	juni 2025	försenad	M 3343 S
6	Kylsystem	juni 2026	förfallen	---
7	Styrsystem, framaxel	juni 2026	förfallen	---