

Utförd hos: Trosa 1-Lack

Maskintyp: Mitsubishi FD25K Maskinnummer: EE18-B65035

Timmätare: 3201

Datum: 250115

Utförd av: UP

Provet är utförd enligt de anvisningar som finns i SS 5057

Metod:

☒ Magnaflux

☐ Halek Mk 2



Ytsprickor

Blad, skänkelhöl, fästklackar.

Gaffel Vänster
godkänd

Ja Nej

☒ ☐

Gaffel Höger
godkänd

Ja Nej

☒ ☐

Rakhet hos blad och skänkel

Max 0,5% av bladlängd/skänkelhöjd.

☒ ☐

☒ ☐

Gaffelvinkel

Max 93 grader mellan skänkel och blad.

☒ ☐

☒ ☐

Höjdskillnad mellan skänkelspetsar

Max 3% av bladlängden.

☒ ☐

☒ ☐

Låsanordning

Tillfredsställande funktion.

☐ ☐

☐ ☐

Märkning

Korrekt, läslig.

☒ ☐

☒ ☐

Nötning


Blad och skänkel får nötas till max 90% av ursprungsmåttet.

Gaffel Vänster Mått A 40 mm

Mått B 41 mm

Gaffel Höger Mått A 40 mm

Mått B 41 mm



Skillnaden mellan A (mätt på osliten plats) och B (mätt på sliten plats) får ej överstiga 10%

Anm:

Service Protokoll

Kund Trosa 1-Lock Maskin typ Mitsubishi FD25K Maskin nr EF18-B65025

Tim 3201 Intern nr _____ Utfärdare JP Datum 25/11/15 SO nr 32765

1. Chassi

1.1 Rengöring	✓
1.2 Skador	✓
1.3 Läckage	✓
1.4 Stativ/gaffelvagn	✓
1.5 Övrigt	0

2. Förbrännings motor

2.1 Oljenivå	✓
2.2 Ventiler	✓
2.3 Läckage	✓
2.4 Kylar vätska	✓
2.5 Övrigt	

3. Hjul utrustn.

3.1 Drivhjul	✓
3.2 Länkhjul	
3.3 Styrhjul	✓
3.4 Svivelhjul	
3.5 Övrigt	

4. El utrustn.

4.1 Kabelage	✓
4.2 Brytare	✓
4.3 Kontakt spetsar	
4.4 Batteri	✓
4.5 Övrigt	

5. Filterbyte

5.1 Motor	JA	NEJ
5.2 Växellåda	JA	NEJ
5.3 Hydraul	JA	NEJ
5.4 Luft	JA	NEJ
5.5 Bränsle	JA	NEJ

6. Hydraulik. utrustn.

6.1 Läckage	✓
6.2 Cylindrar	✓
6.3 Slangar	✓
6.4 Pumpar	✓
6.5 Övrigt	

7. Kraft överföring

7.1 Kardan axel	✓
7.2 Växellåda	✓
7.3 Oljenivå vxlåda.	✓
7.4 Oljenivå slutvxl.	✓
7.5 Övrigt	

8. Funk. Kontroll

8.1 Signal	✓
8.2 Bromsar	✓
8.3 Styrning	✓
8.4 Belysning	0
8.5 Övrigt	

9. Kol El motorer

9.1 Drivmotor	
9.2 Styrmotor	
9.3 Hydraulmotor	
9.4 Övrigt	

10. Styr utrustn.

10.1 Länkar	
10.2 Styrstag	0
10.3 P-Ändar	
10.4 Övrigt	

Anmärkningar

☑ = OK

☒ = Bör åtgärdas

1.5 Gas dämpare saknas

4-bjort

8.4 Din lampor trasiga

10.2 Något glappa

Oljebyte 2026

8L 15W-40

5L ATF

Gaffeltest ja ☒ nej ☐

Brandskydd ja ☐ nej ☐